

## 安佐北区の対策実施状況一覧(平成24年度)

### 【大林小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安佐北区大林四丁目16-12 歩道	国道沿いで交通量が多い。 歩道が狭い。	①ガードパイプの新設 ②ラバーポールの設置 ③保護者・地域等の見守り	①②道路管理者 ③小学校	実施済

### 【三入小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安佐北区可部町上町屋 山倉峠の山側	山の斜面が土砂崩れを起こしている。	①安全指導 ②歩道の拡幅	①小学校 ②道路管理者	実施済

### 【可部南小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安佐北区可部東一丁目4-29 保育園横の歩道	交通量が多い。 道が狭い。	①横断歩道の塗り直し ②グレーチングの設置(保育園用地)	①警察 ②保育園管理者	実施済
2	広島市安佐北区可部南二丁目1-1 病院前の横断歩道	交通量が多い。 信号がない。	横断歩道の塗り直し	警察	実施済
3	広島市安佐北区可部南二丁目25-3 交差点	歩道が狭い。 進入禁止の時間帯でも通過する自動車がある。	①交通指導取締り(通行禁止) ②安全指導	①警察 ②小学校	実施済
4	広島市安佐北区可部南一丁目39 会館横の歩道	交通量が多い。 道が狭い。	①保護者・地域等の見守り ②安全指導	小学校	実施済
5	広島市安佐北区可部南二丁目18-45 交差点	交通量が多い。 信号がない。	①保護者・地域等の見守り ②安全指導	小学校	実施済

### 【鈴張小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安佐北区安佐町鈴張 神社前の歩道	交通量が多い。 歩道が狭くガードレールがない。	保護者・地域等の見守り	小学校	実施済
2	広島市安佐北区安佐町鈴張 神社前の横断歩道	車の通過が多く、道がカーブしている。 車の接近が分かりにくい。	保護者・地域等の見守り	小学校	実施済
3	広島市安佐北区安佐町鈴張 中祖から星が丘団地への坂道の歩道	朝の登校時間帯に車の通過が多い。 道が狭くカーブも多いため、歩道部分が狭い。 隣が側溝となっている。	保護者・地域等の見守り	小学校	実施済

## 安佐北区の対策実施状況一覧(平成24年度)

### 【小河内小学校(現 飯室小学校)】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安佐北区安佐町小河内4559下 県道38号道路	横断歩道がない。	通学路標識の設置	道路管理者	実施済
2	広島市安佐北区安佐町小河内3439付近 県道38号道路	道幅が狭く、歩道部分も狭い。	①速度標示の塗り直し ②通学路標識の設置 ③ラバーポールの設置	①警察 ②③道路管理者	実施済

### 【亀山小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安佐北区亀山7丁目 平和台団地入口交差点の横断歩道	平和台団地側から出る時の見通しが悪い。 児童が信号を待つ場所が十分に確保できていない。	①横断歩道の塗り直し ②保護者・地域等の見守り	①警察 ②小学校	実施済
2	広島市安佐北区亀山七丁目20付近	歩道の横に水路がある。	転落防護柵の新設	道路管理者	実施済
3	広島市安佐北区亀山七丁目6-6～7-43	歩道が狭い。 車がスピードを出す。	路面標示の新設	道路管理者	実施済
4	広島市安佐北区亀山七丁目8付近	歩道が、さらに狭くなっている。	①保護者・地域等の見守り ②安全指導	小学校	実施済
5	広島市安佐北区亀山四丁目5-29付近	歩道が、さらに狭くなっている。	①保護者・地域等の見守り ②安全指導	小学校	実施済
6	広島市安佐北区亀山九丁目8-26付近	歩道がなく、路肩部分も狭い。	①保護者・地域等の見守り ②安全指導	小学校	実施済
7	広島市安佐北区亀山九丁目2～12-40	歩道が狭く、柵がない。	ガードパイプの設置	道路管理者	実施済
8	広島市安佐北区亀山五丁目11～九丁目12-40	グレーチングが変形している。	グレーチング補修等	道路管理者	実施済