

## 佐伯区の対策実施状況一覧(平成24年度)

### 【石内小学校】

| 番号 | 箇所名・住所               | 通学路の状況・危険の内容             | 対策内容                                     | 事業主体 | 対応状況 |
|----|----------------------|--------------------------|------------------------------------------|------|------|
| 1  | 広島市佐伯区五日市町石内3409付近道路 | 交通量が多い。<br>路側帯が狭い。       | ①歩道の新設整備→通学路の変更<br>②保護者・地域等の見守り<br>③安全指導 | 小学校  | 実施済  |
| 2  | 広島市佐伯区五日市町石内3511付近道路 | 歩道が整備されていないところの路肩が崩れている。 | ①保護者・地域等の見守り<br>②安全指導                    | 小学校  | 実施済  |

### 【河内小学校】

| 番号 | 箇所名・住所                           | 通学路の状況・危険の内容                | 対策内容                               | 事業主体            | 対応状況 |
|----|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|------|
| 1  | 広島市佐伯区五日市町古野トンネル付近(県道41号)        | 車の交通量が多く、速度も速い。             | ①保護者・地域等の見守り<br>②安全指導              | 小学校             | 実施済  |
| 2  | 広島市佐伯区五日市町上河内寺院前の横断歩道            | 歩道がなく、横断歩道の待機場所がない。         | ①横断歩道の縞(しま)の増設<br>②安全指導            | ①警察<br>②小学校     | 実施済  |
| 3  | 広島市佐伯区五日市町上河内保育園前から県道41号線までの間の道路 | 道路が広く、坂道なので、速度を落とさない車が多い。   | ①横断歩道の塗り直し<br>②路側帯の新設              | ①警察<br>②道路管理者   | 実施済  |
| 4  | 広島市佐伯区五日市町上河内542番地付近交差点          | 横断歩道のそばに電柱があり、車が見えにくい。      | ①路面標示「減速」<br>②保護者・地域等の見守り<br>③安全指導 | ①道路管理者<br>②③小学校 | 実施済  |
| 5  | 広島市佐伯区五日市町下河内病院下の三叉路             | 車が離合するときに路側帯にはみ出して通行する車が多い。 | 路面標示「減速」                           | 道路管理者           | 実施済  |

### 【八幡小学校】

| 番号 | 箇所名・住所              | 通学路の状況・危険の内容                | 対策内容                    | 事業主体           | 対応状況 |
|----|---------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|------|
| 1  | 広島市佐伯区八幡二丁目～三丁目境の道路 | 道路が狭い。<br>交通量が多い。<br>歩道がない。 | ①路側帯の新設<br>②保護者・地域等の見守り | ①道路管理者<br>②小学校 | 実施済  |

## 佐伯区の対策実施状況一覧(平成24年度)

### 【八幡東小学校】

| 番号 | 箇所名・住所                      | 通学路の状況・危険の内容                   | 対策内容                  | 事業主体 | 対応状況 |
|----|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------|------|
| 1  | 広島市佐伯区利松一丁目<br>寺院前から商店前を通る道 | 水路にガードレール等がないところがある。<br>道幅が狭い。 | ①保護者・地域等の見守り<br>②安全指導 | 小学校  | 実施済  |
| 2  | 広島市佐伯区八幡東三丁目<br>保育園回りの歩道    | 幅が広く深い水路に蓋がされていない。             | ①保護者・地域等の見守り<br>②安全指導 | 小学校  | 実施済  |
| 3  | 広島市佐伯区利松一丁目6<br>寺院横の道路      | 消防署前の横断歩道は交差点が複雑で交通量が多い。       | ①保護者・地域等の見守り<br>②安全指導 | 小学校  | 実施済  |

### 【五日市観音西小学校】

| 番号 | 箇所名・住所                              | 通学路の状況・危険の内容                                   | 対策内容                  | 事業主体  | 対応状況 |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------|------|
| 1  | 広島市佐伯区観音台一丁目11<br>「ちびっこひろば」前の道路     | 交通量が多い。<br>道幅が狭い。<br>歩道と車道の区別がない。              | 外側線の塗り直し              | 道路管理者 | 実施済  |
| 2  | 広島市佐伯区観音台一丁目43-11付近<br>道路           | 6差路を小・中・高校生、車両が各方面より通行し、横断歩道も見えにくい。            | ①保護者・地域等の見守り<br>②安全指導 | 小学校   | 実施済  |
| 3  | 広島市佐伯区観音台二丁目10-6付近<br>道路            | 新設中の道路に横断歩道や信号機がない。                            | ①横断歩道の増設<br>②信号機の設置   | 警察    | 実施済  |
| 4  | 広島市佐伯区観音台三丁目5<br>観音台公民館前付近の道路       | 歩道と区別のない道路に送迎等の車両が駐車している。                      | PTAによる啓発<br>(五日市高と連携) | 小学校   | 実施済  |
| 5  | 広島市佐伯区観音台三丁目20-47<br>東観音台中央バス停付近交差点 | 坂道を下りてくる車と、児童や自転車との、出会い頭の事故が多発している。            | 路面標示「減速」              | 道路管理者 | 実施済  |
| 6  | 広島市佐伯区観音台三丁目33付近<br>T字路             | 横断歩道を児童が渡ろうとしても止まらない車が多い。<br>大型車が児童を巻き込む恐れがある。 | ①保護者・地域等の見守り<br>②安全指導 | 小学校   | 実施済  |
| 7  | 広島市佐伯区坪井三丁目877<br>五日市観音西小正門前の道路     | 交通量が多い。<br>道幅が狭い。<br>歩道と車道の区別がない。              | ①保護者・地域等の見守り<br>②安全指導 | 小学校   | 実施済  |

## 佐伯区の対策実施状況一覧(平成24年度)

### 【美鈴が丘小学校】

| 番号 | 箇所名・住所                         | 通学路の状況・危険の内容                  | 対策内容                    | 事業主体 | 対応状況 |
|----|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------|------|
| 1  | 広島市佐伯区美鈴が丘西一丁目<br>美鈴が丘中央公園前の歩道 | 交通量が多い。<br>歩道と車道の間にガードレールがない。 | ①通学路の変更<br>②保護者・地域等の見守り | 小学校  | 実施済  |

### 【五日市小学校】

| 番号 | 箇所名・住所                        | 通学路の状況・危険の内容               | 対策内容                             | 事業主体            | 対応状況 |
|----|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|------|
| 1  | 広島市佐伯区五日市駅前一丁目8-3<br>歩道       | 歩道が北側に向かい途中で切れている。         | 保護者・地域等の見守り                      | 小学校             | 実施済  |
| 2  | 広島市佐伯区五日市二丁目4-37<br>三叉路の歩道    | 東側、南側に向かう車の右折で、道路の横断が難しい。  | 保護者・地域等の見守り                      | 小学校             | 実施済  |
| 3  | 広島市佐伯区五日市一丁目1-9<br>四叉路の歩道     | 路側帯がないため、道路の横断が難しい。        | ①横断歩道の塗り直し<br>②路側帯の新設            | ①警察<br>②道路管理者   | 実施済  |
| 4  | 広島市佐伯区五日市四丁目16-1<br>ビル前       | 交通量が多い。<br>歩道と車道の区別がない。    | ①路側帯の新設<br>②保護者・地域等の見守り<br>③安全指導 | ①道路管理者<br>②③小学校 | 実施済  |
| 5  | 広島市佐伯区五日市四丁目1-6<br>四叉路の歩道     | 交通量が多い。<br>歩道と車道の区別がない。    | ①路側帯の新設<br>②保護者・地域等の見守り<br>③安全指導 | ①道路管理者<br>②③小学校 | 実施済  |
| 6  | 広島市佐伯区五日市七丁目8-27<br>ガソリンスタンド前 | 交通量が多く右左折車が多いため、道路の横断が難しい。 | 横断歩道の新設                          | 警察              | 実施済  |

### 【五日市東小学校】

| 番号 | 箇所名・住所                    | 通学路の状況・危険の内容              | 対策内容                            | 事業主体 | 対応状況 |
|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|------|------|
| 1  | 広島市佐伯区皆賀三丁目9<br>コンビニ前の交差点 | 交通量が多い。<br>駐車場への車の出入りが多い。 | ①ストップマークの設置(地域)<br>②保護者・地域等の見守り | 小学校  | 実施済  |

### 【五日市南小学校】

| 番号 | 箇所名・住所                  | 通学路の状況・危険の内容        | 対策内容                                | 事業主体            | 対応状況 |
|----|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|------|
| 1  | 広島市佐伯区海老園二丁目18-19<br>歩道 | 車の交通量が多い。<br>歩道が狭い。 | ①ガードパイプの新設<br>②保護者・地域等の見守り<br>③安全指導 | ①道路管理者<br>②③小学校 | 実施済  |

## 佐伯区の対策実施状況一覧(平成24年度)

### 【楽々園小学校】

| 番号 | 箇所名・住所                 | 通学路の状況・危険の内容                                           | 対策内容                  | 事業主体  | 対応状況 |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------|
| 1  | 広島市佐伯区隅の浜三丁目1-1<br>交差点 | 信号待ちの車が、青信号になると急発進する。                                  | ①保護者・地域等の見守り<br>②安全指導 | 小学校   | 実施済  |
| 2  | 広島市佐伯区楽々園六丁目6-7<br>交差点 | 交通量が多い。<br>歩道と車道の区別がない。<br>交差点に横断歩道がないため、登下校時に斜め横断となる。 | ①保護者・地域等の見守り<br>②安全指導 | 道路管理者 | 実施済  |

### 【湯来東小学校】

| 番号 | 箇所名・住所                                    | 通学路の状況・危険の内容             | 対策内容                  | 事業主体          | 対応状況 |
|----|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|------|
| 1  | 広島市佐伯区湯来町下大塚<br>国道433号線の下五原トンネル付近         | クマが出没する。                 | ①保護者・地域等の見守り<br>②安全指導 | 小学校           | 実施済  |
| 2  | 広島市佐伯区湯来町麦谷<br>国道433号線の神社～下五原トンネル付近       | 人通りが少ない国道沿いを児童が徒歩通学している。 | ①保護者・地域等の見守り<br>②安全指導 | 小学校           | 実施済  |
| 3  | 広島市佐伯区湯来町麦谷<br>国道433号線の神社～下五原トンネル付近       | 歩道に木の枝や雑草が茂っている。         | 除草                    | 道路管理者         | 実施済  |
| 4  | 広島市佐伯区湯来町麦谷<br>国道433号線のバス停「中柏原」付近         | 横断歩道がない。                 | ①保護者・地域等の見守り<br>②安全指導 | 小学校           | 実施済  |
| 5  | 広島市佐伯区湯来町麦谷<br>国道433号線のバス待機場付近            | マムシが出没する。                | 網の設置                  | 小学校→町内会       | 実施済  |
| 6  | 広島市佐伯区湯来町麦谷<br>国道433号線のバス待機場～バス停「珈琲山荘」の中間 | 歩道に木の枝や雑草が茂っている。         | ①交通指導取締り(速度)<br>②除草   | ①警察<br>②道路管理者 | 実施済  |
| 7  | 広島市佐伯区湯来町麦谷<br>国道433号線のバス停「珈琲山荘」付近        | サルが出没する。                 | 法面高木の伐採               | 道路管理者         | 実施済  |

## 佐伯区の対策実施状況一覧(平成24年度)

### 【湯来西小学校】

| 番号 | 箇所名・住所                   | 通学路の状況・危険の内容            | 対策内容        | 事業主体  | 対応状況 |
|----|--------------------------|-------------------------|-------------|-------|------|
| 1  | 広島市佐伯区湯来町大字多田<br>学校近くの歩道 | 白線から外側が狭く、一部に崩れかけの所がある。 | 歩道の修繕(路肩補修) | 道路管理者 | 実施済  |

①保護者・地域等の見守り  
②安全指導

### 【湯来南小学校】

| 番号 | 箇所名・住所                 | 通学路の状況・危険の内容                       | 対策内容                  | 事業主体  | 対応状況 |
|----|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------|------|
| 1  | 広島市佐伯区湯来町川角<br>交差点     | 信号機を待つ待機場所が狭い。                     | ①保護者・地域等の見守り<br>②安全指導 | 小学校   | 実施済  |
| 2  | 広島市佐伯区湯来町55-1<br>郵便局前  | 道幅が狭く、車が離合時に歩道の白線内に入りこむ。           | ①保護者・地域等の見守り<br>②安全指導 | 小学校   | 実施済  |
| 3  | 広島市佐伯区湯来町白砂<br>湯来南小学校前 | 交通量が多い。<br>南方からの下り坂道を車が猛スピードで通過する。 | 路面標示「減速」              | 道路管理者 | 実施済  |
| 4  | 広島市佐伯区湯来町白砂<br>湯来南小学校前 | 側溝が深い。<br>水量が多く、流れが速い。             | ①保護者・地域等の見守り<br>②安全指導 | 小学校   | 実施済  |