

対策実施状況一覧(平成26年度)

【戸坂城山小学校】

番号	箇所名・住所	交通事故の内容	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	戸坂数甲一丁目2番～4番 戸坂川を渡る交差点	【平成25年5月(下校中)】 下校中の児童が交差点で一旦停止せずに交差点へ飛び出したところ、南から進んできた乗用車と接触した。	交通量が多い。 狭い道路にもかかわらず、スピードを出している車も多い。	①通学路標識の向きを変更 ②「減速」の道路標識の設置	道路管理者	実施済

【大芝小学校】

番号	箇所名・住所	交通事故の内容	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市西区大芝一丁目25番18号 大芝小学校北門付近	【平成25年1月(下校中)】 下校中の児童が左右の確認をせずに学校の北門から飛び出したところ、西から進んできた乗用車と接触した。	スクールゾーンのため、登校時は、自動車が通行禁止となっていることから、下校時も自動車が来ないと思い、飛び出してしまっていることがある。	学校敷地内に「止まれ」の標示	小学校	実施済

【三篠小学校】

番号	箇所名・住所	交通事故の内容	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市西区打越町16番 JR可部線高架下横断歩道 (信号機あり)	【平成26年6月(登校中)】 登校中の児童が交差点の歩行者用信号が青になったため横断したところ、南から進んできた乗用車と接触した。	児童が横断する際の信号機の時間が15秒と非常に短いことから、信号待ちしていた児童が渡りきれない。また、信号待ちする場所が狭く登校のピーク時には車道にはみ出す児童がいる。	車両用灯器の時間の変更	警察	実施済

【草津小学校】

番号	箇所名・住所	交通事故の内容	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	草津東二丁目15番 陸橋	【平成26年6月(登校中)】 登校中の児童が陸橋を渡り終えて歩道へ飛び出したところ、西から進んできた自転車と接触した。	陸橋下を通る自転車から、陸橋を下りてくる児童が見えにくい。	階段下り口付近にガードパイプを新設	道路管理者	実施済
2	草津新町一丁目20番	【平成25年9月(下校中)】 下校中の児童が横断歩道を渡ろうとしていたところ、左折しようとした乗用車と接触した。	道幅が狭く、交通量も多い。 歩道がない。	①安全マップを活用した交通安全指導 ②地域への情報提供	①②小学校	実施済
3	草津東一丁目7番	【平成25年5月(登校中)】 登校中の児童が道路を横断しようとしていたところ、自転車と接触した。	自動車や自転車の通行量が多い。	ストップマークの新設	小学校	実施済

【高須小学校】

番号	箇所名・住所	交通事故の内容	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	高須四丁目16番 「高須小学校」バス停付近	【平成24年9月(登校中)】 登校中の児童が道路に飛び出したところ、後方から来た乗用車と接触した。	下り坂でスピードを出している車が多い。 カーブでは、見通しが悪い。	①警察官によるパトロール ②ガードレールの新設 ③朝会や学級で、登下校における安全指導	①警察 ②道路管理者 ③小学校	実施済

【長東小学校】

番号	箇所名・住所	交通事故の内容	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	安佐南区長東五丁目	【平成26年11月(下校中)】 下校中の児童が友達を走って追いかけて交差点に左右確認もなく進入したところ、軽自動車と接触した。	車線のない道路で、特に登校時に交通量が多く見通しが悪い。	「学童注意」の道路標識の設置	道路管理者	実施済

対策実施状況一覧(平成26年度)

【高南小学校】

番号	箇所名・住所	交通事故の内容	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	白木町小越87番6号 交差点	【平成26年5月(下校中)】 下校中の児童が横断歩道を渡っていたところ、右折してきた軽トラックと接触した。	ドライバーから児童が見えにくく、歩行者用及び車両用信号機が同時に作動するため、車が急いで右折をし危険である。 また、通学路として指定している県道の箇所において、路側帯の内側に大きい道路標識が立っているため、児童の通行の支障となっている。	①「歩行者注意、右折時歩行者注意」の道路標識 ②車両用灯器の時間の変更	①道路管理者 ②警察	実施済

【深川小学校】

番号	箇所名・住所	交通事故の内容	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	深川七丁目34番22号	【平成26年4月(休日)】 児童が自転車で細い道から県道37号線に出たところで東からきたトラックと接触した。	交通量が多く、見通しも悪い。	安全指導	小学校	実施済

【日浦小学校】

番号	箇所名・住所	交通事故の内容	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	あさひが丘三丁目23番付近 交差点	【平成25年11月(放課後)】 児童が横断歩道を渡ろうとしたとき、乗用車が山側から下ってきたので、児童は手を挙げて待っていた。乗用車は一旦停止しようとしたが、児童が横断歩道を渡らないと判断して直進したところ、児童も横断歩道を渡ったため、児童と接触した。	見通しが悪く、信号がない。 下り坂でスピードを出している車もいる。	①安全指導 ②横断歩道の塗り直し ③交差点中央部の「+」印の塗り直し ④「減速」の道路標識	①小学校 ②警察 ③④道路管理者	実施済

【みどり坂小学校】

番号	箇所名・住所	交通事故の内容	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	瀬野西五丁目14番～15番 交差点	【平成24年8月(夏休み)】 児童が自転車に乗っていたところ、乗用車が安全確認を十分に行わなかったため、交差点で乗用車と接触した。	外壁があり、見通しが悪い。	①安全指導 ②保護者へ注意喚起	①②小学校	実施済

対策実施状況一覧(平成28年度)

【祇園小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	祇園八丁目3番～祇園七丁目12番	交通量が多い。 路側帯が狭い。	①安全指導 ②歩道整備((都)長束八木線)	①小学校 ②道路管理者	実施済 (②延伸区間の歩道は 今後整備予定)