

南区の対策実施状況一覧

【大州小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-41	南区大州四丁目 バス停(ウオンツ大州店付近)	バスの停車位置のため、歩道が狭くなっており、自転車等の通行者と接触の危険がある。	安全指導	学校	実施済
03-42	南区大州四丁目 バス停(平安祭典広島東会館付近)	同上	安全指導	学校	実施済

【段原小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-43	広島市南区金屋町2番地～3番地 あけぼの通りから駅前通りへ抜ける市道	幹線道路への抜け道となっており、車の速度が速い。	横断歩道の新設	警察	実施済
03-44	広島市南区段原一丁目5番地～段原二丁目4番地にわたる交差点	幹線道路への抜け道となっており、車の速度が速い。また、交通量も多い。緩やかなカーブになっている。	①道路の舗装 ②横断歩道の塗り直し ③道路標識の付け替え	①道路管理者 ②③警察	実施済

【比治山小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-45	南区段原日出二丁目12-5 交差点	車両の通行が多く、道路がカーブしているため、車両が歩道に乗り上げる危険性がある。	安全指導	学校	実施済
03-46	南区上東雲町30-15 歩道	児童が自転車を避けようとして、歩道からはみ出る危険性がある。	安全指導	学校	実施済
03-47	南区東雲本町一丁目1-2 交差点	横断歩道に自転車通行帯が設置されておらず、登下校時、児童と自転車が接触する危険がある。	安全指導	学校	実施済
03-48	南区上東雲町31番 比治山小学校プール南東角 交差点	学校の敷地が死角となり、車両等との接触の危険がある。	安全指導	学校	実施済
03-49	南区上東雲町31番～東雲本町二丁目15番の市道	道路幅員が狭い上、車が通るため危険である。	安全指導	学校	実施済
03-50	南区東雲本町二丁目16番南側市道	道路幅が狭い上、双方向から車が通行するため、危険である。	安全指導	学校	実施済

【皆実小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-51	南区皆実町三丁目1-23付近～皆実町四丁目9-19付近の市道	道幅が狭く、交通量も多い。路側帯が片側だけの部分もある。	①横断歩道及び停止線の塗り直し ②カーブミラーの調整 ③安全指導	①警察 ②道路管理者 ③学校	実施済
03-52	南区皆実町一丁目16-1付近～皆実町一丁目16-13付近の市道	路側帯がない。	安全指導	学校	実施済
03-53	南区比治山本町15-16付近 比治山橋東詰交差点	複雑な形の多叉路であることに加えて路面電車も走り、車の交通量もかなり多い。	安全指導	学校	実施済

【翠町小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-54	南区翠二丁目27-30 交差点	幹線道路への抜け道となっており、車の速度が速い。また、自転車の往来が多い。	強調マークの設置	道路管理者	実施済

【黄金山小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-55	南区北大河町36番 黄金山小学校正門前の市道	幹線道路への抜け道となっており、車の速度が速い。また、カーブで見通しが悪く、車同士や児童と車との接触の危険がある。	①付近の施設等への注意喚起 ②安全指導	学校	実施済
03-56	南区黄金山町6番付近の市道	カーブで見通しが悪く、上から下る車と下から上がる車が接触したり、車と児童との接触の危険がある。	①横断歩道、停止線及び横断歩道予告マークの塗り直し ②安全指導	①警察 ②学校	実施済

【仁保小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-57	南区東本浦町26番～仁保一丁目3番の市道(旭ヶ丘団地入口バス停)	幹線道路への抜け道となっており、車の速度が速い。歩道も狭い。	①路面標示「減速」及び「歩行者注意」 ②交通標識の修繕 ③安全指導	①道路管理者 ②警察 ③学校	実施済