




# 広島市 瀬野小学校区 (要対策箇所 全体図)



# 広島市 中野東小学校区 (要対策箇所 全体図)



# 広島市 中野小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



03-192

・幹線道路への抜け道となっており、道幅が狭い割に交通量が多く、車の速度が高い。  
また、歩道にガードレールや白線がない。車両の離合の際、路側帯に車が侵入することがあり、児童と接触の危険がある。

<対策メニュー>

- ①路面標示「減速」「学童注意」
- ②横断歩道の塗り直し
- ③速度標識の更新

(道路管理者、警察)

対策前



対策後②




対策後③




対策後①



# 広島市 畑賀小学校区 (要対策箇所 全体図)



# 広島市 畑賀小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




# 広島市 畑賀小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



# 広島市 畑賀小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




# 広島市 畑賀小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




# 広島市 畑賀小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




# 広島市 矢野小学校区 (要対策箇所 全体図①)



# 広島市 矢野小学校区 (要対策箇所 全体図②)



# 広島市 矢野小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



# 広島市 矢野小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)

対策前



対策後



03-201

・県道34号線から国道31号への抜け道となっており、保育園の送迎車のため、交通量が多い。

<対策メニュー>  
路面標示「減速」


(道路管理者)

● : 要対策箇所

矢野小学校

文

# 広島市 矢野小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



— : 要対策箇所

03-202

・路側帯の幅が狭い。

<対策メニュー>  
通学路変更

(学校)

現地状況



矢野小学校  
文

# 広島市 みどり坂小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)

