




広島市 石内小学校区 (要対策箇所 全体図①)



広島市 石内小学校区 (要対策箇所 全体図②)



広島市 石内小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



03-206

・二車線の道路だが比較的狭く、歩道がない。路側帯もとても狭い。草沼道路が渋滞することにより、広域公園方面に向かう車の抜け道になっている。トラックも多く通るので大変危険である。

<対策メニュー>

- ①速度制限表示
- ②路面標示及び減速破線の新設


(警察、道路管理者)

対策前



石内小学校


対策後




広島市 河内小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 八幡小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 八幡東小学校区 (要対策箇所 全体図)




広島市 八幡東小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



広島市 八幡東小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



広島市 五日市観音小学校区 (要対策箇所 全体図)



広島市 五月が丘小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



広島市 五月が丘小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)

対策前 **対策後**

● : 要対策箇所

03-217

・直線の道路のため、車の速度が上がりやすい。

<対策メニュー>


- ①横断歩道の塗り直し
- ②路面標示「減速」「交差点クロスマーク」

(警察、道路管理者)

文

五月が丘小学校

広島市 美鈴が丘小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



広島市 美鈴が丘小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 美鈴が丘小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 五日市中央小学校区 (要対策箇所 全体図)




広島市 五日市中央小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 五日市小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 五日市東小学校区 (要対策箇所 全体図)




広島市 五日市東小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 五日市東小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



広島市 五日市東小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



広島市 五日市南小学校区 (要対策箇所 全体図)




広島市 五日市南小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 五日市南小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 五日市南小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



広島市 五日市南小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 楽々園小学校区 (要対策箇所 全体図)




広島市 楽々園小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 藤の木小学校区 (要対策箇所 全体図)




広島市 藤の木小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



広島市 彩が丘小学校区 (要対策箇所 全体図)




広島市 彩が丘小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



広島市 湯来東小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



広島市 湯来東小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



広島市 湯来南小学校区 (要対策箇所 全体図)

