

安芸区の対策実施状況一覧

【瀬野小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-189 (30-02)	安芸区瀬野一丁目2番～3番の国道	児童の登下校時間帯に交通量が多い。歩道がない。	①歩道の設置 ②保護者・地域等の見守り	①道路管理者 ②小学校	実施済
03-190	安芸区瀬野一丁目 瀬野駅前付近	JR瀬野駅への出入口となる交差点であるが、右折車線が無いことから右折待ち車輛への追突事故が多発する危険箇所である。また、歩道は通学路に指定されているが、歩道未設置区間がある。	交差点改良	道路管理者	実施済

【中野東小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-191	安芸区中野東七丁目	通学路に指定されているが横断歩道溜まり部が狭い。	歩道の設置	道路管理者	実施済

【中野小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-192	安芸区中野三丁目13番～中野二丁目18番付近 安芸山街道	幹線道路への抜け道となっており、道幅が狭い割に交通量が多く、車の速度が高い。また、歩道にガードレールや白線がない。車両の離合の際、路側帯に車が侵入することがあり、児童と接触の危険がある。	①路面標示「減速」「学童注意」 ②横断歩道の塗り直し ③速度標識の更新	①道路管理者 ②③警察	実施済

【畑賀小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-193	安芸区畑賀二丁目～三丁目の道路(84号線、85号線)	畑賀から府中峠を越えていく抜け道となっており、交通量が多い。車は速度を落とさず通行する。児童は信号機のない横断歩道を渡るため、危険である。大型車も頻繁に通る。	路面標示「横断者注意」	道路管理者	実施済
03-194	安芸区畑賀三丁目 福祉センター前道路	福祉センター前から小学校までの道路の道幅が急に狭くなっている。下ってくる車が急に歩行者側に寄ってくるので児童と接触する恐れがあり危険である。	路側帯のカラー舗装	道路管理者	実施済
03-195	安芸区畑賀三丁目 畑賀小学校正門前道路	瀬野方面への抜け道となっており、交通量が多い。交通量が多く、車が速度を落とさずに通行する。信号機のない横断歩道を通るためとても危険である。	①路側帯のカラー舗装 ②横断歩道の移設	①道路管理者 ②警察	実施済
03-196	安芸区畑賀二丁目 ひかり幼稚園前道路	朝、自転車や自家用車がスピードを出して通行する。横断する際は危険である。	路面標示「減速」「T字マーク」	道路管理者	実施済
03-197	安芸区畑賀2丁目 セブンイレブン前	店舗への頻繁な車両等の出入りに加え、歩道がない箇所があり、危険である。	路側帯の新設	道路管理者	実施済
03-198	安芸区畑賀三丁目 野菜市前道路	瀬野方面に行く車と、府中峠をこえる車の抜け道となっていて、交通量が多い。道幅が狭く離合できない車で渋滞している中を児童が横断するのでとても危険である。	安全指導	学校	実施済

【矢野小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-199	安芸区矢野東五丁目の13番と14番の間の抜け道(東側)	県道34号線から国道31号線への抜け道となっており、道幅が狭い。	安全指導	学校	実施済
03-200	安芸区矢野東五丁目 矢野中央保育園から矢野川へ抜ける道	道が狭く見通しが悪いが、横断する児童が多い。	①路面標示「歩行者注意」 ②ストップマークの設置	①道路管理者 ②学校	実施済
03-201	安芸区矢野東五丁目5番付近のT字路	県道34号線から国道31号線への抜け道となっており、保育園の送迎車のため、交通量が多い。	路面標示「減速」	道路管理者	実施済
03-202	安芸区矢野東二丁目29番と30番の間の市道	路側帯の幅が狭い	通学路変更	学校	実施済
03-203 (29-33)	安芸区矢野東二丁目29番と30番の間の市道	交通量が多い。道路幅が狭く、車が離合する際には、路側帯に車が侵入する。	①横断歩道の引き直し ②外側線の引き直し ③都市計画道路の整備	①警察 ②③道路管理者	①②実施済 ③令和8年度完了予定
03-204	安芸区矢野東七丁目 天神バス停から天神上バス停区間	路側帯が狭く、通行車両も多い。	安全指導	学校	実施済

【みどり坂小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-205	安芸区瀬野西一丁目38番 みどり坂小学校前付近 のんのみどり坂保育園周辺	通行する車の速度が高い。	路面標示「減速」	道路管理者	実施済