

佐伯区の対策状況一覧

【石内小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-206	佐伯区五日市町石内5172付近から荒蒔団地 入り口近くまでの県道71号線	二車線の道路だが比較的狭く、歩道がない。路側帯もとても狭い。草沼道路が渋滞することにより、広域公園方面に向かう車の抜け道になっている。トラックも多く通るので大変危険である。	①速度制限表示 ②路面標示及び減速破線の新設	①警察 ②道路管理者	実施済
03-207 (30-03)	佐伯区五日市町石内3511付近の県道	路側帯が狭く転落の危険がある。 交通量が多く、スピードを出して走行する車両が多い。	①路肩の補修 ②保護者・地域等の見守り ③安全指導	①道路管理者 ②③小学校	①地元地権者と官民境界の 確定ができないことから補修 時期は未定 ②③実施済

【河内小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-208	佐伯区五日市町大字上河内805～下河内529 の市道	幹線道路への抜け道となっており、車の速度が高い。	横断歩道の塗り直し	警察	実施済

【八幡小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-209	佐伯区八幡二丁目から八幡四丁目 八幡小学 校正門から出たところの道路	直線で信号もなく、県道への抜け道となっているので、スピードを上げて走る車が多い。	①横断歩道のカラー舗装 ②横断歩道の塗り直し	①道路管理者 ②警察	実施済

【八幡東小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-210	佐伯区利松三丁目6番、30番、31番を抜ける道路	道幅が狭く、車が通った場合、児童の歩くスペースがあまりない。	交差点クロスマーク	道路管理者	実施済
03-211	佐伯区利松三丁目11番付近	道幅が狭く、離合する車も多いため、児童が車と接触する危険性が高い。	安全指導	学校	実施済
03-212	佐伯区利松一丁目4番の高井交差点	交通量の多い幹線道路で車の速度も上がっている。	①安全指導 ②ストップマークの設置	①②学校	実施済
03-213	佐伯区利松一丁目4番24号の交差点	車道と歩道の境目が不明瞭であり、児童が車道にはみ出る危険がある。	①安全指導 ②ストップマークの設置 ③外側線の引き直し	①②学校 ③道路管理者	実施済

【五日市観音小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-214	佐伯区三宅四丁目6番地から11番地付近の道路	道幅は狭い上、車の交通量が多い。車道と歩道を分ける白線が途中で途切れている。	①路側帯の設置 ②路側帯のカラー舗装	①②道路管理者	実施済
03-215 (30-09)	佐伯区坪井一丁目9番と10番の間の市道	道幅が狭い上、登校時間帯は、車や自転車等の交通量が多い。また、路側帯がなく、車が離合する際は、児童と車が接触する危険性がある。	①「交差点注意」の路面標示 ②都市計画道路の整備 ③安全指導 ④保護者・地域等の見守り	①②道路管理者 ③④小学校	①実施済 ②令和10年度整備予定 ③④実施済

【五月が丘小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-216	佐伯区五月が丘二丁目22番の小学校前の歩道と三丁目26番の間の道路	横断歩道がない道路を、児童が歩道から降りて横断している。	安全指導	学校	実施済
03-217	佐伯区五月が丘二丁目18番・19番と20番・21番の間の横断歩道	直線の道路のため、車の速度が上がりやすい。	①横断歩道の塗り直し ②路面標示「減速」「交差点クロスマーク」	①警察 ②道路管理者	実施済

【美鈴が丘小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-218	佐伯区美鈴が丘東三丁目 交差点	山田方面から美鈴が丘西側に右折する車が、山田方面に向かう対向車を気にして、横断歩道を渡る児童に気が付きにくい。	①誘導破線の設置 ②横断歩道の塗り直し	①道路管理者 ②警察	実施済
03-219	佐伯区美鈴が丘西二丁目 急カーブ	急な下り坂が続いた後の急カーブのため、車が曲がりきれず事故が発生したことがある。	安全指導	学校	実施済
03-220	佐伯区美鈴が丘緑一丁目 交差点	団地を下る車と隣町から来る車が速度を出したまま合流する地点である。	横断歩道の塗り直し	警察	実施済

【五日市中央小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-221	佐伯区五日市中央四丁目3-29の前の十字路付近	コイン通りへの抜け道となっているため、朝は交通量が多く、道幅が狭い上、児童が飛び出す危険性がある。	①路面標示「学童注意」 ②安全指導	①道路管理者 ②学校	実施済
03-222	佐伯区五日市中央四丁目 広電コイン通りビル付近	コイン通りに面しており、車の抜け道となっており、いる。停止線も薄れており、急に車が飛び出してくる危険性がある。	①停止線等の修繕 ②ストップマークの設置	①警察 ②学校	実施済

【五日市小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-223	佐伯区旭園 五日市駅交差点	児童の登校時間と地域の方の通勤・通学時間が重なり、自動車、バイク、自転車、歩行者で交通量が多く、登校中の児童と自転車の接触が発生している。また、自動車の右左折時の巻き込みが懸念される。	横断歩道の塗り直し	警察	実施済

【五日市東小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-224	佐伯区皆賀一丁目2番地付近 五日市東小学校東側T字路	朝、右折する車が多い上、車のスピードが速い。	交差点クロスマークの設置	道路管理者	実施済
03-225	佐伯区皆賀二丁目4番地付近 T字路	カーブが急で前方から車が来ても目視できない。また、道幅が狭い上、車の交通量が多い。スピードを出している車も多い。	路面標示「減速」	道路管理者	実施済
03-226	佐伯区五日市大字美鈴園17付近道路	抜け道に使われており、通学路と交差しているが、一時停止もせず速度も落とさず通行する車が非常に多い。	法定外停止線(破線)の設置	道路管理者	実施済
03-227	佐伯区五日市町28付近道路	登校時に交通量が多い。路側帯が片側にあるが、車が侵入していることが多い。坂道の下から上がってくる車は勢いがある。	路面標示「学童注意」	道路管理者	実施済
03-228	佐伯区皆賀三丁目4番地付近 T字路	車やバイク、自転車がスピードを出して走行している。	路面標示「減速」	道路管理者	実施済
03-229	佐伯区皆賀二丁目 五日市東小学校入口交差点	南北方向には、かなりのスピードで車が通過する。赤信号でも無視して通る車もある。また、歩行者用道路には南北方向に横断歩道がないため、自動車が一時停止せずに進入してくる。	安全指導	学校	実施済

【五日市南小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-230	佐伯区海老園二丁目 海老山西交差点	大型車の通行が増加している。	横断歩道の塗り直し	警察	実施済
03-231	佐伯区海老園四丁目 交差点	北進して右左折する車両が多い。	ストップマークの設置	学校	実施済
03-232	佐伯区海老園一丁目 「広島造園」の横の交差点	東進する車のスピードが速い。	①中央線及び外側線の引き直し ②横断歩道の塗り直し ③停止線及び「止まれ」表示の塗り直し	①道路管理者 ②③警察	実施済
03-233	佐伯区海老園一丁目 交差点	東進する車のスピードが速い。	路面標示「止まれ」の塗り直し	警察	実施済
03-234	佐伯区海老園一丁目 「田中そろばん」の前の交差点	北進し右左折する車両が多い。	横断歩道の塗り直し	警察	実施済
03-235	佐伯区海老園一丁目 国道二号線中央陸橋南詰交差点～海老園一丁目(南)交差点への道路	交通量の増加がみられる。	ストップマークの設置	学校	実施済
03-236	佐伯区楽々園五丁目 五日市南小学校北西角の交差点	歩道付近の見通しが悪い。	横断歩道の塗り直し	警察	実施済
03-237	佐伯区海老山一丁目(南)信号北側の交差点	電柱の位置が悪く見通しが悪くなっている。白線が薄くなっている場所がある。	ストップマークの設置	学校	実施済
03-238	佐伯区海老山南二丁目 なぎさ小学校正門前の横断歩道	直線道路で見通しは良好であるが、長い直線のため車のスピードが出やすい。	①横断歩道予告マークの塗り直し ②横断歩道のカラー舗装	①警察 ②道路管理者	実施済
03-239	佐伯区海老山南二丁目 広島南道路五日市なぎさガーデン交差点の北側の交差点	信号がなく、南進して左折する車のスピードが落ちにくい。	路面標示「減速」の塗り直し	道路管理者	実施済

【楽々園小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-240	佐伯区楽々園五丁目23番地～11番地 横断歩道	道幅が狭い上、車の速度が速い。	横断歩道のカラー舗装	道路管理者	実施済
03-241	佐伯区隅の浜三丁目1番地～6番地 岡野下川沿い	抜け道となっており、中央線がない対面通行のため、車が路側帯に進入する。白線や緑色の路側帯の色が薄くなっている。	外側線の塗り直し	道路管理者	実施済
03-242	佐伯区楽々園五丁目7番～23番地 西側道路	道幅が狭く、路側帯がない。	①通学路標識の設置 ②路面標示「止まれ」の塗り直し	①道路管理者 ②警察	実施済

【藤の木小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-243	佐伯区藤の木四丁目21番地～藤の木一丁目24番地 市道	車の速度が高い上、横断歩道を挟んで上り下りともにカーブになっており、見通しが悪い。	路面標示「減速」	道路管理者	実施済
03-244	佐伯区藤の木四丁目6番～藤の木一丁目13番の交差点	交通量が非常に多く、速度が速い車が多い。過去に接触事故があった。	①路面標示「減速」の塗り直し ②横断歩道の移設	①道路管理者 ②警察	実施済

【彩が丘小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-245	佐伯区河内南一丁目21番地 交差点	登下校の時間帯は、車・バイク等の往来が激しく、横断歩道での接触事故が懸念される。	植栽の剪定	道路管理者	実施済
03-246	佐伯区河内南二丁目11番地 交差点	登下校の時間帯は、車・バイク等の往来とともに、見通しが悪く、横断歩道での接触事故が懸念される。	路面標示「減速」	道路管理者	実施済

【湯来東小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-247	佐伯区湯来町大字和田 上和田バス停付近 433号線	自宅からバス停まで県道433号線を横断することになるが、 横断歩道がなく見通しが悪い。	安全指導	学校	実施済
03-248	佐伯区湯来町大字麦谷 大前橋～安小橋東	歩道がなく、道幅が狭い。交通量も多くスピードを出している。	安全指導	学校	実施済

【湯来南小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-249	佐伯区湯来町伏谷 大畑地区から小伏原地区 の国道433号	通行車両の増加に伴い、歩道のない部分での歩行者の安全 確保が難しい。	①歩道の整備 ②路側帯のカラー化	①②道路管理者	①地元調整中 ②実施済