

自分と家族の命は自ら守る「自助」！
 地域は自分たちで守る「共助」！
 とっさの**避難判断**の参考に！

〈津村自治会 豪雨災害の環境〉
 津村自治会は、ほぼ全域が土砂災害の警戒区域に入っています。平成30年7月6日の西日本豪雨災害では土石流が発生し大きな被害が出ました。現在も崩落した山はそのまま大変危険な状態にあります。砂防堰堤の建設が決まり測量に入りましたが完成までには数年かかります。命を守るためには警戒レベル3での早めの避難判断による**安全な水平避難行動**が必要です。万一逃げ遅れた時は近所の頑丈な住宅へ避難するか自宅の2階へ**垂直避難行動**をとりましょう。避難場所は「安芸区スポーツセンター」又は「中野東小学校」です。

警戒レベル	状況	住民がとるべき行動	行動を促す情報
5	災害発生又は切迫	命の危険 直ちに安全確保！	緊急安全確保
＜警戒レベル4までに必ず避難！＞			
4	災害のおそれが高い	危険な場所から 全員避難	避難指示
3	災害のおそれあり	危険な場所から 高齢者等は避難	高齢者等避難
2	気象状況悪化	自らの避難行動 を確認	大雨・洪水・ 高潮注意報 (気象庁)
1	今後気象状況悪化のおそれ	災害への 心構えを高める	早期注意情報 (気象庁)

凡例

警戒区域・特別警戒区域（土砂災害防止法）

- 土石流
- 急傾斜地
- 指定緊急避難場所
- 洪水浸水想定区域
- 一時避難（退避）場所
- 崩落等危険箇所
- 避難経路（各世帯で記入）

平成30年7月6日の西日本豪雨災害で発生した土石流のルートと（洗川は道路下）

通行危険（困難）

このマップは広島市防災まちづくり基金を活用した防災まちづくり事業により作成したものです。

砂防堰堤建設予定地

防災ライブカメラ撮影箇所
(簡易水位計測表示板設置)
水位が10cmを超えると危険

砂防堰堤(西日本豪雨災害やこれまでの大雨で止めた土砂や岩、倒木で満杯危険な状態)

西日本豪雨災害(H30.7.6)では蓮華寺山頂から土石流が発生、崩落はこの地点で止まりましたが押し出された土砂や岩、倒木は旧道まで流れ下りました

山が崩れ押し出された土砂や岩、倒木が川を塞いだため濁流は道路上を流れ下りました

山の斜面が崩れ押し出された土砂や岩、倒木が川を塞いだため濁流は道路上を流れ下りました

左右からの濁流が合流し溢れ下の溜池に流れ込みました

農業用溜池(大雨時排水路が塞がると決壊し中学校側に流れ出る危険あり)
-要注意-

簡易水位計測表示板設置
(水位が20cmを超えると危険)

石仏(過去にも土砂災害があったことを今に伝える)

瀨野川中学校

土砂災害は非対応

防災行政無線屋外受信機

荒れた休耕田は崩れ一部は掘れ大きな池になって大雨時危険
-要注意-

農業用溜池(大雨時決壊の危険あり)
-要注意-

道路上を濁流が流れ川と化しました(洗川は道路下)

津村

中野小学校

中野児童館

中野公民館

山王大橋

備中橋

国道2号線

野川増水時浸水危険
-要注意-

瀨野川増水時浸水危険
-要注意-

瀨野川増水時浸水危険
-要注意-

瀨野川増水時浸水危険
-要注意-

濁流で浸し水が引いた後は土砂で埋まりました

至 安芸区スポーツセンター
(土砂災害対応の避難場所)

至 中野東小学校
(土砂災害対応の避難場所)

- 〈緊急時連絡先〉
- 安芸消防署瀨野川出張所 892-0100
 - 海田警察署 820-0110
 - 安芸区役所地域起こし推進課 821-4905
 - 安芸区スポーツセンター 893-1998
 - 中野東小学校 893-0204