

保存版

「わがまち防災マップ」

弘徳団地防災地図 1～4区

2021年1月 弘徳団地自主防災会

危険な区域を含む経路を通らざるを得ない方は
早めに避難してください。

凡	例
土砂災害特別警戒区域	がけ崩れ
	土石流
土砂災害警戒区域	がけ崩れ
	土石流

第二自治会館
一時避難場所
警戒レベル3で開設

急水流に注意

第一自治会館
安東下第二公園
一時避難場所
警戒レベル3で開設
駐車避難可

L字側溝に割れ目

12
岩の割れ目に木の根が
張っている 崩れやすい

11
10mの擁壁 水が流れ出ている

10
吹き付けコンクリートにひび割れ

9
不安定な花崗岩の露頭

8
急階段に割れ目

7
公園 トイレ・水道あり

6
路面にひび割れ

5
急崖に枯れ木 崩れる恐れ

4
落ち葉で溝が詰まっている

土砂災害
特別警戒区域
(がけ崩れ)



気になる時は
「ひろおく防災」

1
1
頭上のブロック塀に注意

2
2
急カーブ 大量出水は
まっすぐ急坂を駆け落ちる

マンホール蓋の
浮き上がりに注意

弘徳団地自主防災会HP

ひろおく防災

検索

わがまち防災マップ
弘億団地防災地図 5・6区

2021年1月 弘億団地自主防災会

保存版

凡	例
土砂災害特別警戒区域	がけ崩れ 土石流
土砂災害警戒区域	がけ崩れ 土石流



危険な区域を含む経路を通らざるを得ない方は早めに避難してください。

ホームページは [ひろおく防災](#) 検索



石垣の目地が脱落



擁壁にひび割れ



崖に枯れ木 崩れる恐れ



土砂が流れている 倒木もある



谷水の出口の堰堤



堰堤の上部 奥行300m
上下差100m土石流跡あり



上方に倒木や枯れ木
落下の恐れあり



擁壁にひび割れ

保存版

わがまち防災マップ

弘億団地防災地図 7区

2021年1月 弘億団地自主防災会



公衆電話


バス駐車場

土砂災害特別警戒区域（がけ崩れ）


凡	例
土砂災害特別警戒区域	がけ崩れ
	土石流
土砂災害警戒区域	がけ崩れ
	土石流



気になる時は「ひろおく防災」



危険な区域を含む経路を通らざるを得ない方は早めに避難してください。



急坂 出水すれば水は一気に安東5丁目交差点まで



急な崖 雨量150mm/日を超えると危険



堰 堤



堰堤の上部 土石が流れた痕地すべりの痕がある



コンクリート壁の上部が急傾斜



コンクリート壁上部の石が落下の恐れあり



安東上第2公園 防災倉庫 トイレ 水飲み場

弘億団地自主防災会ホームページは

ひろおく防災

検索

この「わがまち防災マップ」は「防災まちづくり基金」を活用した「防災まちづくり事業」により作成したものです。