

令和7年度 合同点検対策実施状況一覧

【瀬野小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
07-1	安芸区上瀬野1丁目15番付近 JR踏切とそれに続く横断歩道	踏切と2号線の間の待機場所が狭く、危険である。	①ガードレールの撤去 ②フェンスの改修 ③歩行者用信号機の調整	①②道路管理者(安芸区維持管理課) ③警察(海田警察署)	①② JRと広島国道事務所(元の国道2号の管理者)間で協議を行い、対策の可否について検討中。 ③実施済

【竹屋小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
07-2	中区鶴見町8番49号 竹屋小学校正門前の市道	当該箇所は全児童が登下校で利用する。スピードを出す車両も多く、児童が横断歩道を渡る際に危険である。	①横断歩道等の塗り直し ②路面標示及び外側線等の塗り直し ③ストップマークの設置	①警察(中央警察署) ②道路管理者(中区維持管理課) ③学校	実施済