

中区の対策実施状況一覧

【千田小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-1	中区平野町1-16から同町12-9に至る市道	国道2号線から御幸橋方面への抜け道となり、車が速度を上げて通行している。	①路面標示「学童注意」 ②30キロ規制の明確化	①道路管理者 ②警察	実施済
03-2	中区東千田町一丁目77番から同町44番に至る市道	鯉城通り(電車通り)から南竹屋方面への抜け道となり、車が速度を上げて通行している。	路面標示「学童注意」	道路管理者	実施済
03-3	中区南千田西町52番から中区千田町三丁目8番千田公園に至る横断歩道	信号機がなく、公園の植え込みが死角となり、横断する児童が見えない。	①植栽の剪定 ②横断歩道予告マークの塗り直し	①道路管理者 ②警察	実施済

【吉島東小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-4	中区吉島東三丁目2番33号地先	隣接敷地のブロック塀により、歩道が部分的に狭くなっており、児童の通行に危険が伴う。	①路面標示「学童注意」 ②安全指導	①道路管理者 ②学校	実施済

【吉島小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-5	中区光南二丁目31ダイゴマンション前交差点	信号機のない交差点で、登校時、車の通行量が多い上、速度を落とさずに交差点に進入する車があり、危険である。	安全指導	学校	実施済
03-6	中区吉島西二丁目17ファミリーマート・イエローハット前交差点	交差点付近の歩道を通勤・通学中の自転車が速度を落とさず走り抜けるため、信号待ちをする児童との接触が心配である。	安全指導	学校	実施済
03-7	中区光南三丁目広島南道路吉島出入口付近交差点	速度を落とさずに交差点に進入して来る車や信号無視をする車がある。	運転手への注意喚起を促すカラー舗装	道路管理者	実施済

【本川小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-8	中区本川町一丁目2番～中区本川町二丁目5番 相生通り陸橋(市電本川町駅近く)	自転車が速度を落とさず直進してくるため、陸橋から降りてくる児童との接触が心配である。	①路面標示「学童注意」 ②ラバーポールの設置	道路管理者	実施済

【神崎小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-9	中区舟入中町『神崎小学校南西角先』交差点から、西へ約50メートル続く道路。	幹線道路への抜け道となっており、交通量が多く、道幅も狭い。	通学路の変更	学校	実施済

【江波小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
03-10	中区江波南三丁目12番気象館通り	バス等の大型車両が通り、歩道が狭く、児童との接触の危険がある。	安全指導	学校	実施済
03-11	中区江波南三丁目12番付近の市道	付近に工場などの施設が多く、大型トラックの通行が多い上、歩道の途中から路側帯になっており、通行する車が白線まで侵入している。	安全指導	学校	実施済
03-12	中区江波南三丁目17番付近の市道	通行車両が多く、以前交通事故が発生している。自動販売機が死角となり、ドライバー及び歩行者から道路状況が見えにくい。	安全指導	学校	実施済
03-13	中区江波南三丁目18番付近のスクランブル交差点	登校時に車両が多い上、北側から左折する大型車両の内輪差が歩行者や自転車を巻き込む可能性がある。	安全指導	学校	実施済
03-14	中区江波本町9番～12番より北側に向かう市道	道幅が車1台分程度しかなく、子どもや自転車に乗る人が、車と接触する危険がある。	通学路標識の設置	道路管理者	実施済