


23


22









屋根の影響で石材の劣化が少ない範囲





1







H058 (南小天守台東面)

H058 (南小天守台東面)・H057 (南小天守台北面) 出隅部、
H057 (南小天守台北面)・H056 (南小天守台東面) 入隅部



天守台西面5






H059 (南小天守台南面) 東側
H059 (南小天守台南面)・H058 (南小天守台東面) 出隅部









小天守台の石材は、天守台より小さい傾向にある。
石材形状は台形成形の石材が多い傾向にある



34



35

33



















