

対策実施状況一覧(平成31年度)

【宇品東小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市南区宇品神田5丁目26-1 東側の歩道	・店舗の駐車場が児童が通行する歩道 や信号機待機場所に面していることに加えて、車止めがないため、接触する危険性がある。 ・店舗からバックで車が出る際にも、接触する危険性がある。	①「歩行者注意」の路面表示 ②通学路標識の設置 ③一方通行の標識の追加 ④「子供注意」標示 ⑤横断歩道への車の出入を防ぐための幟旗の設置	①②道路管理者 ③警察 ④⑤店舗	実施済

【石内北小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市佐伯区石内北3丁目と石内北2丁目間の石内北小学校北側交差点	・信号機のない交差点で、以前、車どうしの接触事故があり、車が歩道に乗り上げた。 ・交差点付近は、同程度の道幅で、どちらの道路が優先になるのか不明で、交通事故の再発により、交差点の歩道で待機する児童に車が突っ込んでくる危険性がある。	①ガードパイプの設置 ②横断歩道のカラー化 ③保護者・地域等の見守り ④安全指導	①②道路管理者 ③④小学校	実施済