

佐伯区の対策実施状況一覧(平成29年度)

【五日市南小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市佐伯区海老園二丁目19番海老山(南)交差点及び交差点から海老園一丁目14番にかけての市道	通学・通勤者及び交通量が多い。 歩道幅が狭いうえに、ガードレールが設置されていない。	交差点待合場所の拡幅	道路管理者	実施済
2	広島市佐伯区海老山町11番地北側の市道	通学者及び交通量が多い。 歩道と車道との仕切りがなく、車両離合時には歩道まで車両が乗り上げる。	時間帯による右折等の禁止規制	警察	実施済
3	広島市佐伯区海老園三丁目の塩屋神社前交差点から南へ伸びる市道(都市計画道路海老寿老地線)	片側しか歩道がなく、自転車走行区間もない。 通勤・通学のための歩行者や自転車が混在している。	①歩道上に「自転車徐行」の標示 ②保護者・地域等の見守り	①道路管理者 ②小学校	実施済

【湯来南小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市佐伯区湯来町川角交差点	信号機を待つ待機場所が狭い。	転落防止柵の設置	道路管理者	実施済
2	広島市佐伯区湯来町55-1 郵便局前 公民館前	道幅が狭く、車が離合時に路側帯の内に入りこむ。 特に降雪時除雪された雪が道路の端に積み上げられ溶けないので危険である。	除雪の雪ができるだけ積みあがらないよう方法を業者に指示	道路管理者	実施済
3	広島市佐伯区伏谷 鍋石・北谷 バス停付近	見通しがあまりよくない。 横断歩道も信号機もない。	安全指導	小学校	実施済
4	広島市佐伯区伏谷 湯来南高校バス停付近	横断歩道がない。	①横断待機場所確保 ②横断歩道の設置	①道路管理者 ②警察	実施済
5	広島市佐伯区白砂 湯来南小学校バス停付近	歩道が狭い。 車と接触の危険性が高い。	カラー舗装	道路管理者	実施済