

参考資料

鉄くず等



①鉄くず等は、中工場の焼却後の灰に含まれる鉄くず等が、磁選機により選別されることで発生する金属類。



②選別された鉄くず等は焼却灰等、非金属を含むものもあるが、手選別で可能な範囲で除去した上でフレコンバッグに投入。



③フレコン投入後の金属の様子



④工場内のスロープ横に仮置きし、フレコンバッグのまま搬出する。積込みは自力で行うこと。