


優先実施箇所の調査結果 (1/2)

判定	マンホール間延長	要対策延長	凡例	備考
緊急度Ⅰ	0.602 km	0.443 km		今回の調査により、道路陥没発生 の可能性が高い空洞や緊急対応が 必要な管路の損傷等は確認されて いません。
緊急度Ⅱ	11.994 km	10.074 km		
異状なしまたは軽度の異状	1.713 km	—		
合計	14.309 km	10.517 km		



1 : 50,000

0m 1.5km 3km 4.5km 6km

優先実施箇所の調査結果 (2/2)

判定	マンホール間延長	要対策延長	凡例	備考
緊急度Ⅰ	0.602 km	0.443 km		今回の調査により、道路陥没発生 の可能性が高い空洞や緊急対応が 必要な管路の損傷等は確認されて いません。
緊急度Ⅱ	11.994 km	10.074 km		
異状なしまたは軽度の異状	1.713 km	－		
合計	14.309 km	10.517 km		

