

市立学校施設の耐震化の状況について(主たる校舎等)・【小学校】

(令和2年4月1日現在)

区	学校名	棟 番号	用途	構造	階数	建築年度	面積 (㎡)	耐震基準	第2次診断				備考	
									年度	Is値	q値	ランク		
中	白島小学校	2	北校舎	RC	3	S	31	2,690	旧基準	※H24	0.78	2.72		耐震補強済
		10	校舎別館	S	2	S	33	397	旧基準	※H24	0.90	1.26		耐震補強済
		23	南校舎	RC	4	S	52	3,406	旧基準	※H24	0.77	1.12		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	62	945	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	基町小学校	1	南校舎	RC	3	S	46	1,308	旧基準	H8	0.80	1.82	d	耐震性有り
		4	校舎管理棟	RC	2	S	47	1,221	旧基準	※H28	0.79	2.18		耐震補強済
		5	西校舎	RC	3	S	47	1,286	旧基準	H8	0.80	1.82	d	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	S	48	600	旧基準	H17	0.78	2.39	d	耐震性有り
	幟町小学校	2	南校舎	RC	3	S	36	2,490	旧基準	※H25	0.78	2.74		耐震補強済
		12	北校舎	RC	3	S	54	1,688	旧基準	※H25	0.76	2.66		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	59	684	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	袋町小学校	15	校舎	RC	6	H	13	2,855	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		16	校舎	RC	6	H	13	1,753	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	H	13	895	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	竹屋小学校	2	校舎	RC	3	S	30	3,800	旧基準	※H25	0.77	2.40		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	63	945	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	千田小学校	1	北校舎	RC	3	S	27	2,998	旧基準	※H25	0.93	3.40		耐震補強済
		5	校舎本館	RC	3	S	34	1,818	旧基準	※H25	0.79	2.40		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	H	7	945	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	中島小学校	1	西校舎	RC	3	S	27	1,892	旧基準	※H25	0.77	2.81		耐震補強済
		16	北校舎	RC	4	S	52	2,239	旧基準	※H25	0.80	2.22		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	H	9	1,105	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	吉島東小学校	6	校舎	RC	4	S	51	4,545	旧基準	※H28	0.76	2.62		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	52	659	旧基準	H8	0.83	3.59	d	耐震性有り
	吉島小学校	8	校舎	RC	4	S	36	3,665	旧基準	※H21	0.77	1.29		耐震補強済
		18	校舎(図工室)	RC	1	S	58	255	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	S	58	684	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	広瀬小学校	12	北校舎	RC	4	S	49	1,728	旧基準	※H28	0.76	2.32		耐震補強済
		16	南校舎	RC	3	S	57	1,750	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	H	8	945	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	本川小学校	2	西校舎	RC	3	S	25	1,359	旧基準	※H23	0.80	1.88		耐震補強済
		4	管理校舎	RC	2	S	28	892	旧基準	H19	0.86	3.03	d	耐震性有り
		11	東校舎	RC	4	S	62	1,919	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		新南校舎	RC	2	H	28	405	新基準	-	-	-	-	耐震性有り	
神崎小学校		屋内運動場	RC	-	H	6	1,026	新基準	-	-	-	-	耐震性有り	
	2	北校舎	RC	3	S	29	1,903	旧基準	※H23	0.79	1.81		耐震補強済	
	21	南校舎	RC	3	S	53	1,998	旧基準	※H21	0.81	2.77		耐震補強済	
舟入小学校		屋内運動場	RC	-	H	7	945	新基準	-	-	-	-	耐震性有り	
	1	北校舎	RC	3	S	33	3,417	旧基準	※H26	0.77	2.55		耐震補強済	
	3	南校舎	RC	3	S	45	1,846	旧基準	※H26	0.81	2.88		耐震補強済	
江波小学校		屋内運動場	RC	-	S	41	698	旧基準	※H17	0.85	1.50		耐震補強済	
	3	東校舎	RC	4	S	41	3,745	旧基準	※H23	0.90	1.66		耐震補強済	
	19	西校舎	RC	3	S	55	765	旧基準	H8	0.82	2.16	d	耐震性有り	
	20	南校舎	RC	2	S	55	1,133	旧基準	H20	0.75	1.66	d	耐震性有り	
	屋内運動場	RC	-	S	61	944	新基準	-	-	-	-	耐震性有り		

(注) ※ 耐震補強済の建物の第2次診断の欄について、年度は工事施行年度、数値は耐震補強後の数値を示す。