

違算の概要について

令和6年3月14日に入札中止を行った東2区188号線側溝改良工事（5-1）の違算の概要については下記のとおりです。

記

案件番号	2023101032001
工事名	東2区188号線側溝改良工事（5-1）
中止理由	材料単価に誤りがあったため
違算の概要	単価の誤りによる違算
内容	グレーチング蓋（ます蓋）について、滑止柵蓋・落込式細目（鎖付）の単価を採用すべきところを、滑止柵蓋・ボルト固定式細目の単価を採用していた。
問い合わせ先	東区役所建設部地域整備課 広島市東区東蟹屋町9番38号 電話番号（082）568-7748