

設計図等に対する質疑回答書

工 事 名	南観音第一公園フェンス取替工事（6-1）	
質 問		回 答
1 SA0010号特殊代価表のネットフェンス H=3000 亜鉛メッキ 3.2×50について、材料の詳細な規格（Z-GS6 等）を教えてください。	1, 2 精査の結果、設計書の内容に誤りがありましたので、設計書を修正します。 なお、入札を一旦停止し、修正後再開します。 入札の手続きの再開については、あらためてホームページでお知らせします。	
2 ネットフェンス H=3000 の金網の仕様がわかりません。 ご教示ください。		