

市有建築物の吹付けアスベスト対策について

令和7年4月1日

市有建築物の吹付けアスベスト使用状況の調査結果及び措置状況等の概要をお知らせします。

1 調査結果

市有建築物の吹付けアスベスト使用状況の調査は、すべての市有建築物を対象に調査を実施しました。その概要は下表のとおりです。

調 査 名	調 査 内 容	吹付けアスベスト使用施設数
平成17年度調査	吹付け石綿、吹付け岩綿、吹付けひる石等アスベスト含有率が1%を超える吹付け材の使用状況調査	52
平成18年度調査	石綿障害予防規則の規制を受ける吹付け材等の基準が「アスベストを0.1%を超えて含有するもの」に強化されたことに伴う調査	42 (4)
平成20年度調査	国内での使用はないといわれていたアスベストが国内建築物の吹付け材から検出されたことに伴う調査	29 (5)
平成26年度調査	これまでの調査で把握していた施設以外から新たにアスベストが見つかったことに伴う再確認調査	6 (1)
計		129 (10)

注) () 内は、平成17年度以降の調査で既に吹付けアスベストの使用が判明していた施設において、新たに確認された施設数(内数)です。

2 措置状況等

措置状況等の概要は下表のとおりです。

区 分	施 設 数	備 考
吹付けアスベスト除去済みの施設	105	参考1のとおり。
大規模修繕時等に除去を予定している施設 [※]	6	参考2のとおり。
現在未使用で、解体時等に除去を予定している施設	8	参考3のとおり。
合 計	119	

※すべての施設について、天井に隙間等がないか点検するとともに、室内空気中のアスベスト濃度の測定を実施し、安全であることを確認しています。

参考１ 吹付けアスベスト除去済みの施設（１０５施設）

区名	No.	施 設 名	建設 年度	使用室名等	使用か所	所 在 地
中区	1	本庁舎議会棟	S40、 S61 改	地下機械室等	天井	中区国泰寺町一丁目
	2	北庁舎別館	S42、 S46 増	地下機械室等	天井	中区国泰寺町一丁目
	3	女性福祉センター	S42	2 階ホール	天井裏梁	中区千田町一丁目
	4	吉島保育園	S46	保育室等	梁	中区吉島西三丁目
	5	広島市民病院	S26 ～ 54	病室、倉庫	天井裏	中区基町
	6	基町小学校	S47	教室	天井裏	中区基町
	7	江波小学校	S50	教室	天井裏	中区江波南二丁目
	8	中央図書館 映像文化ライブラリー	S49、 S57	廊下、閲覧室等	天井	中区基町
	9	中央公民館	S53	集会室、階段室	天井	中区西白島町
	10	中央老人福祉センター	S53	食堂	天井	中区西白島町
	11	吉島東小学校	S51	校舎階段	階段裏	中区吉島東三丁目
	12	消防局中消防署	S49	空調機械室、車庫外	天井、壁	中区大手町五丁目
	13	吉島小学校	S46	倉庫、階段室倉庫	天井裏	中区吉島西三丁目
	14	舟入南アパート	S49	3階廊下	梁	中区舟入南四丁目
	15	江波ポンプ場	S46	沈砂池上屋	壁	中区江波西一丁目
	16	吉島ポンプ場	S43	機械室	梁	中区吉島西三丁目
	17	旧中工場	S51	管理棟空調機室等	天井、壁	中区南吉島一丁目
東区	18	温品公民館	S44	廊下	天井	東区温品七丁目
	19	戸坂公民館	S49	階段室	天井	東区戸坂出江二丁目
	20	温品保育園	S49	保育室等	梁	東区温品五丁目
	21	戸坂小学校	S49	管理倉庫	天井	東区戸坂出江二丁目
	22	市立商業高校	S52 改	視聴覚教室	天井裏	東区牛田新町一丁目
	23	戸坂城山小学校	S50	校舎階段	階段裏	東区戸坂城山町
	24	尾長小学校	S50	教室	天井裏	東区山根町
	25	研修センター	S53	ロビー等	天井	東区牛田新町一丁目
	26	矢賀新町集会所	S49	集会室等	天井裏	東区矢賀新町四丁目

区名	No.	施 設 名	建設 年度	使用室名等	使用か所	所 在 地
東区	27	福木小学校	S52	階段、給食場	天井裏	東区馬木九丁目
	28	上温品小学校	S47、 S45	プール付属室、普通教室	屋根裏、天井裏	東区上温品三丁目
	29	牛田新町小学校	S50	倉庫	天井裏	東区牛田新町一丁目
南区	30	宇品東集会所	S47、 S49 増	小集会室、ステージ、廊下	天井裏、天井	南区宇品神田三丁目
	31	宇品東保育園	S47	階段室、便所	天井	南区宇品神田三丁目
	32	広島競輪場	S46	第一特別観覧席	天井裏	南区宇品海岸三丁目
	33	宇品東住宅	S60	EV 機械室	天井	南区宇品東三丁目
	34	旭町水資源再生センター	S51	機械棟電気室等、 水処理棟エレーションタンク室等、 脱水機棟脱水機室等	天井、壁、梁	南区宇品東四丁目
	35	段原中学校	S44	教室	天井裏	南区段原山崎町
	36	大州小学校	S49、 S50	校舎階段下倉庫、管理倉庫	天井、屋根裏	南区大州五丁目
	37	大州中学校	S53	屋体倉庫	屋根裏	南区大州五丁目
	38	仁保中学校	S51	校舎階段	階段裏	南区仁保一丁目
	39	黄金山小学校	S51	階段	階段裏	南区北大河町
	40	宇品小学校	S50	階段	階段裏	南区宇品御幸四丁目
	41	翠町中学校	S38	階段	階段裏	南区翠四丁目
	42	楠那小学校	S49	給食場	天井裏	南区楠那町
	43	旧出島処理場	S50	ブロワー室等	天井、梁	南区出島二丁目
西区	44	西区役所	S54	機械室等	天井	西区福島町二丁目
	45	己斐上集会所	S49	集会室等	屋根裏	西区己斐上一丁目
	46	西地域交流センター	S50	機械室、倉庫	天井、壁	西区福島町一丁目
	47	草津保育園	S48	屋外階段、開放廊下	天井、梁	西区草津東二丁目
	48	草津老人 いこいの家	S52	機械室	壁	西区草津南一丁目
	49	社会福祉センター中広会館	S48	空調機械室	天井	西区中広町一丁目
	50	三篠小学校	S49	トイレ	天井裏	西区三篠町一丁目
	51	広島サンプラザ	S60	本館階段室	天井	西区商工センター三丁目
	52	山田小学校	S56	東階段	屋根裏	西区山田新町二丁目
	53	鈴が峰小学校	S53	階段	階段裏	西区鈴が峰町

区名	No.	施 設 名	建設 年度	使用室名等	使用か所	所 在 地
西区	54	草津小学校	S46	給食場	天井裏	西区草津東二丁目
	55	観音中学校	S48、 S49、 S50	普通教室、校舎階段	天井裏、階段裏	西区南観音三丁目
	56	己斐小学校	S45、 S46	西便所棟廊下、 普通教室	屋根裏、天井裏	西区己斐上二丁目
安佐 南区	57	祇園公民館	S46	ホール	天井裏	安佐南区西原一丁目
	58	旧弘億団地処理場	S41	曝気槽上屋	屋根裏、壁	安佐南区安東二丁目
	59	旧平和台団地第二処理場	S50	機械室	天井、壁	安佐南区高取南三丁目
	60	旧第二高取台団地処理場	S50	ブロワー室	天井、壁	安佐南区高取北四丁目
	61	緑井浄水場	S44	発電機室	天井、梁	安佐南区緑井町
	62	後山第一ポンプ所	S46	ポンプ所	天井裏	安佐南区上安一丁目
	63	八木小学校	S50	教室	天井裏	安佐南区八木九丁目
	64	安佐南中学校	S58	プール付属室	屋根裏	安佐南区大町西二丁目
	65	安西小学校	S50	校舎階段	階段裏	安佐南区高取南二丁目
	66	安西中学校	S52	校舎階段	階段裏	安佐南区高取南三丁目
	67	城南中学校	S47	教室、放送室	天井裏、天井	安佐南区川内六丁目
	68	安佐中学校	S54	金工室外	天井	安佐南区大町東四丁目
	69	大町保育園	S46	保育室	天井裏、梁	安佐南区大町東三丁目
	70	安佐南区役所	S54	駐車場	屋根裏	安佐南区古市一丁目
	71	安東小学校	S50	塔屋	屋根裏	安佐南区安東一丁目
	72	上安小学校	S54	階段	階段裏	安佐南区上安五丁目
	73	祇園東中学校	S52	階段	階段裏	安佐南区西原七丁目
安佐 北区	74	安佐公民館	S43	大集会室、別館浴室外	天井	安佐北区安佐町
	75	安佐市民病院	S56、 S55	看護師宿舎階段室、 南館階段室、 エネルギー棟階段室	階段裏、天井	安佐北区可部南二丁目
	76	飯室小学校	S51	プール付属室	屋根裏	安佐北区安佐町
	77	久地小学校	S51	校舎階段	階段裏	安佐北区安佐町
	78	三入小学校	S54	脱靴室、渡り廊下	天井	安佐北区三入三丁目
	79	日浦中学校	S54	理科室外、校舎階段	外梁、階段裏	安佐北区あさひが丘七丁目

区名	No.	施 設 名	建設 年度	使用室名等	使用か所	所 在 地
安佐 北区	80	亀山中学校	S52	管理倉庫	屋根裏	安佐北区亀山南三丁目
	81	安佐北消防署	S53	車庫、倉庫外	天井	安佐北区可部南四丁目
	82	安佐北区民文化センター	S57	階段室	階段裏	安佐北区可部七丁目
	83	高陽浄水場	S54	会議室	天井	安佐北区落合南六丁目
	84	日浦小学校	S53、 S54	プール付属室、校舎階段	屋根裏、階段裏	安佐北区あさひが丘七丁目
	85	久地南小学校	S55	階段	階段裏	安佐北区安佐町くすの木台
	86	狩留家集会所	S49	集会室等	屋根裏	安佐北区狩留家町
安芸 区	87	安芸区役所	S59	地下駐車場、機械室等	天井	安芸区船越南三丁目
	88	矢野出張所	S42	倉庫	天井	安芸区矢野東五丁目
	89	阿戸福祉センター	S52	ホール、廊下	梁、天井裏	安芸区阿戸町
	90	矢野福祉センター	S52	廊下、ホール	天井、天井裏	安芸区矢野西六丁目
	91	矢野西小学校	S50	管理倉庫	天井	安芸区矢野西四丁目
	92	下大山集会所	S51	全室	屋根裏	安芸区上瀬野町
	93	畑賀小学校	S55、 S52、 S54	階段下倉庫、屋内運動場、 屋内運動場便所	階段裏、ギャラ リー裏、屋根裏	安芸区畑賀三丁目
	94	上大山集会所	S50	集会室等	天井裏	安芸区上瀬野町
佐伯 区	95	佐伯区役所	S55、 S57	階段室	天井	佐伯区海老園一丁目・ 二丁目
	96	就業改善センター	S50	ボイラー室、大ホール	天井、壁	佐伯区湯来町大字和田
	97	佐伯保健センター (区役所別館内)	S55	階段室	天 井	佐伯区海老園一丁目
	98	五日市南保育園	S49	保育室	天井裏、梁	佐伯区海老園三丁目
	99	鈴峰園保育園	S49	倉庫	天井裏、梁	佐伯区五日市中央四丁目
	100	佐伯工場	S60	計量室	天井裏	佐伯区五日市町
	101	植物公園	S53	ボイラー室	壁	佐伯区倉重
	102	美鈴が丘小学校	S55	校舎階段	階段裏	佐伯区美鈴が丘西一丁目
	103	五日市中学校	S56	屋外トイレ	天井	佐伯区五日市中央六丁目
	104	五日市観音小学校	S51	音楽室	天井	佐伯区三宅四丁目
	105	養護老人ホーム喜生園	S56	階段室、談話コーナー	天井	佐伯区三宅二丁目

参考２ 大規模修繕時等に吹付けアスベスト除去を予定している施設（６施設）

区名	No.	施 設 名	建設 年度	使用室名等	使用か所	所 在 地
中区	1	幟会館	S45	事務室、研修室等	天井、天井裏梁	中区八丁堀
	2	基町アパート	S43 ～ 49	店舗※	屋根裏	中区基町
	3	平和アパート	S52 増	1号棟 浴室	天井裏	中区昭和町
	4	千田水資源再生センター	S43	別館、旧汚泥処理棟弁操作室	天井、壁	中区南千田東町
	5	江波水資源再生センター	S44、 S45	機械棟 2階休養室	天井、壁	中区江波西一丁目
東区	6	戸坂百田アパート	S51 増	第21 アパート店舗付き住宅	屋根裏	東区戸坂南一丁目

※基町アパートの住宅及び電気室については、平成17年～平成25年4月の間で除去工事を実施済

参考３ 現在未使用で、解体時等に吹付けアスベスト除去を予定している施設（８施設）

区名	No.	施 設 名	建設 年度	使用室名等	使用か所	所 在 地
中区	1	広島大学旧理学部1号館	S6	一部の教室	天井、壁	中区東千田町一丁目
安佐 南区	2	旧平和台団地第一処理場	S50	空気ポンプ室	天井、壁	安佐南区高取南二丁目
	3	旧大原台団地処理場	S46	管理室、発電機室等	天井、壁	安佐南区伴東八丁目
	4	旧安光が丘団地処理場	S53	沈砂室	天井	安佐南区上安六丁目
	5	旧安緑が丘団地第二処理場	S49	ブロー室	天井、壁	安佐南区上安四丁目
	6	旧伴瀬戸内団地処理場	S53	機械室	天井裏、壁	安佐南区伴東一丁目
安佐 北区	7	旧虹山団地処理場	S46	発電機室、送風機室	天井、壁	安佐北区亀山南四丁目
佐伯 区	8	旧佐伯暫定処理場	S56	処理槽棟	屋根裏	佐伯区五日市町