

市立学校施設の耐震化の状況について(主たる校舎等)・【小学校】

(令和2年4月1日現在)

区	学校名	棟番号	用途	構造	階数	建築年度	面積 (㎡)	耐震基準	第2次診断				備考	
									年度	Is値	q値	ランク		
東	福木小学校	9	1校舎	RC	3	S	46	2,063	旧基準	※H24	0.76	1.60		耐震補強済
		15	2校舎	RC	3	S	50	1,452	旧基準	H20	0.90	1.48	d	耐震性有り
		20	3校舎	RC	4	S	55	1,728	旧基準	※H24	0.75	1.33		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	48	625	旧基準	※H19	0.76	1.18		耐震補強済
	上温品小学校	1	校舎	RC	3	S	43	2,634	旧基準	※H23	0.75	1.31		耐震補強済
		12	新校舎	RC	4	S	56	878	旧基準	※H23	0.86	2.24		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	43	579	旧基準	※H18	0.85	1.56		耐震補強済
	温品小学校	2	北校舎	RC	4	S	45	3,014	旧基準	※H26	0.76	2.62		耐震補強済
		14	西校舎	RC	4	S	50	959	旧基準	H22	0.83	1.72	d	耐震性有り
		18	南校舎	RC	4	S	56	879	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	S	48	614	旧基準	※H19	0.76	1.18		耐震補強済
	戸坂小学校	2	南校舎	RC	3	S	40	2,003	旧基準	※H25	0.76	2.35		耐震補強済
		1	北校舎	RC	4	S	42	3,923	旧基準	※H25	0.76	2.90		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	45	646	旧基準	※H21	0.84	2.41		耐震補強済
	戸坂城山小学校	35	東校舎	RC	4	S	50	5,594	旧基準	※H23	0.81	1.88		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	51	659	旧基準	※H19	1.24	2.51		耐震補強済
	東浄小学校	1	南校舎	RC	4	S	53	2,926	旧基準	※H28	0.85	2.24		耐震補強済
		2	北校舎	RC	3	S	53	1,947	旧基準	H22	1.54	3.16	d	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	S	53	684	旧基準	H12	1.11	2.00	d	耐震性有り
	中山小学校	1	校舎	RC	3	S	39	3,106	旧基準	※H26	0.77	2.70		耐震補強済
		9	校舎	RC	3	S	52	708	旧基準	※H26	0.77	2.70		耐震補強済
		11	校舎特別棟	RC	3	S	60	510	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	S	42	687	旧基準	※H17	0.82	1.70		耐震補強済
	牛田新町小学校	1	校舎本館	RC	4	S	43	2,933	旧基準	※H27	0.76	1.59		耐震補強済
		7	校舎新館	RC	3	S	47	1,447	旧基準	H8	0.76	2.68	d	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	S	45	742	旧基準	※H18	0.81	1.42		耐震補強済
	早稲田小学校	1	校舎本館	RC	6	S	54	4,345	旧基準	※H28	0.75	1.67		耐震補強済
		8	東校舎	RC	2	S	62	468	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	S	55	684	旧基準	H12	0.83	3.63	d	耐震性有り
	牛田小学校	17	南校舎	RC	4	S	52	2,095	旧基準	※H28	0.77	2.66		耐震補強済
		28	北校舎	RC	6	H	14	5,249	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	H	1	945	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	尾長小学校	3	南校舎	RC	3	S	32	3,083	旧基準	※H24	0.77	2.70		耐震補強済
		1	南校舎	RC	4	S	49	610	旧基準	※H24	0.77	2.70		耐震補強済
		16	北校舎	RC	3	S	53	1,939	旧基準	H8	1.12	2.02	d	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	S	63	945	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	矢賀小学校	4	北校舎	RC	3	S	41	994	旧基準	※H26	0.76	2.61		耐震補強済
		19	南校舎	RC	3	S	55	2,196	旧基準	H8	0.98	2.14	d	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	S	43	650	旧基準	H8	0.94	3.20	d	耐震性有り

(注) ※ 耐震補強済の建物の第2次診断の欄について、年度は工事施行年度、数値は耐震補強後の数値を示す。