

市立学校施設の耐震化の状況について(主たる校舎等)・【中学校】

(令和2年4月1日現在)

区	学校名	棟 番号	用途	構造	階数	建築年度	面 積 (㎡)	耐震基準	第2次診断				備 考	
									年度	Is値	q値	ランク		
東	温品中学校	1	校舎本館	RC	3	S	35	2,468	旧基準	※H25	0.76	2.62		耐震補強済
		6	東校舎	RC	3	S	49	784	旧基準	※H25	0.77	1.81		耐震補強済
		18	南校舎	RC	3	S	58	1,020	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	S	55	740	旧基準	H13	0.77	2.77	d	耐震性有り
	福木中学校	1	校舎	RC	3	S	59	5,711	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	S	59	780	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	戸坂中学校	1	校舎本館	RC	4	S	46	4,119	旧基準	※H25	0.76	2.79		耐震補強済
		6	南校舎	RC	3	S	49	1,186	旧基準	※H27	0.76	2.84		耐震補強済
		7	特別校舎	RC	3	S	51	540	旧基準	H22	0.94	1.20	d	耐震性有り
		11	西校舎	RC	4	S	56	1,055	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	牛田中学校		屋内運動場	RC	-	S	48	660	旧基準	H17	1.84	3.38	d	耐震性有り
		1	北校舎	RC	4	S	35	3,178	旧基準	※H24	0.77	1.44		耐震補強済
		2	南校舎	RC	4	S	36	2,728	旧基準	※H24	0.79	1.25		耐震補強済
		18	新校舎	RC	4	S	56	1,565	旧基準	※H24	0.76	1.33		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	H	6	1,020	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	二葉中学校	4	東校舎	RC	2	S	37	873	旧基準	※H27	0.77	2.82		耐震補強済
		16	北校舎	RC	3	S	51	3,224	旧基準	※H27	0.82	2.94		耐震補強済
		19	南校舎	RC	3	S	55	2,833	旧基準	※H27	0.75	2.70		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	H	2	1,222	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	早稲田中学校	1	A校舎	RC	3	H	6	728	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		2	B校舎	RC	3	H	6	878	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		3	C校舎	RC	3	H	6	669	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		4	D校舎	RC	3	H	6	980	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	H	6	1,020	新基準	-	-	-	-	耐震性有り

(注) ※ 耐震補強済の建物の第2次診断の欄について、年度は工事施行年度、数値は耐震補強後の数値を示す。