

市立学校施設の耐震化の状況について(主たる校舎等)・【中学校】

(令和2年4月1日現在)

区	学校名	棟 番号	用途	構造	階数	建築年度	面積 (㎡)	耐震基準	第2次診断				備 考	
									年度	Is値	q値	ランク		
南	大州中学校	2	校舎1号館	RC	3	S	35	1,747	旧基準	※H27	0.78	2.74		耐震補強済
		16	校舎2号館	RC	3	S	50	1,965	旧基準	※H27	0.79	2.81		耐震補強済
		21	校舎3号館	RC	2	S	53	630	旧基準	※H27	0.86	1.04		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	39	801	旧基準	※H18	0.80	1.60		耐震補強済
	段原中学校	19	北校舎	RC	3	H	22	1,572	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		20	東校舎	RC	4	H	22	1,406	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		21	南校舎	RC	4	H	22	3,016	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	H	22	1,424	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	翠町中学校	3	校舎	RC	4	S	34	5,261	旧基準	※H24	0.78	2.44		耐震補強済
		5	校舎技術棟	RC	3	S	38	915	旧基準	※H24	0.80	1.69		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	H	9	1,285	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	仁保中学校	1	校舎技術棟	S	1	S	50	300	旧基準	※H25	0.82	3.30		耐震補強済
		8	校舎	RC	4	S	51	4,829	旧基準	※H25	0.78	1.18		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	51	779	旧基準	※H20	1.32	1.91		耐震補強済
	楠那中学校	1	校舎	RC	3	S	50	2,185	旧基準	H22	0.80	1.37	d	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	S	51	724	旧基準	※H20	1.11	1.55		耐震補強済
	宇品中学校	7	校舎	S	1	S	43	299	旧基準	※H26	1.34	1.36		耐震補強済
		21	南校舎	RC	3	S	52	1,920	旧基準	※H26	0.84	1.88		耐震補強済
		24	北校舎・中校舎	RC	4	S	53	3,557	旧基準	※H26	0.75	2.11		耐震補強済
			校舎	RC	3	H	28	794	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	似島中学校		屋内運動場	RC	-	H	11	1,285	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		3	校舎技術棟	RC	1	S	38	271	旧基準	H19	1.34	2.48	d	耐震性有り
		2	校舎本館	RC	2	S	40	882	旧基準	※H22	0.77	1.74		耐震補強済
		12	校舎	RC	2	S	54	328	旧基準	※H22	0.82	1.85		耐震補強済
	似島学園中学校		屋内運動場	S	-	S	44	657	旧基準	※H18	0.79	1.68		耐震補強済
		2	技術棟	軽S	2	S	55	536	旧基準	H28	λ=2.13			解体済み
		4	校舎	RC	2	S	41	818	旧基準	H28	0.74	2.78		耐震補強済

(注) ※ 耐震補強済の建物の第2次診断の欄について、年度は工事施行年度、数値は耐震補強後の数値を示す。