

市立学校施設の耐震化の状況について(主たる校舎等)・【中学校】

(令和2年4月1日現在)

区	学校名	棟 番号	用途	構造	階数	建築年度	面 積 (㎡)	耐震基準	第2次診断				備 考	
									年度	Is値	q値	ランク		
西	中広中学校	2	校舎1号館	RC	3	S	35	1,893	旧基準	※H25	0.84	3.03		耐震補強済
		1	校舎	S	1	S	44	298	旧基準	※H25	0.77	1.18		耐震補強済
		18	校舎新館	RC	4	S	51	4,710	旧基準	※H25	0.77	2.77		耐震補強済
		28	校舎	RC	2	S	60	371	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	観音中学校		屋内運動場	RC	-	H	10	1,285	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		1	校舎1号館	RC	4	S	34	3,251	旧基準	※H24	0.78	1.40		耐震補強済
		8	校舎本館	RC	4	S	36	2,251	旧基準	※H25	0.76	1.11		耐震補強済
		22	校舎2号館	RC	4	S	50	2,748	旧基準	※H24	0.81	1.18		耐震補強済
	己斐中学校		屋内運動場	RC	-	S	63	1,222	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		1	北校舎	RC	4	S	46	3,572	旧基準	※H24	0.80	2.11		耐震補強済
		4	南校舎	RC	4	S	49	1,852	旧基準	※H25	0.76	1.29		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	48	743	旧基準	※H19	0.84	1.39		耐震補強済
	己斐上中学校	1	校舎	RC	3	S	61	4,614	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	S	61	1,020	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	庚午中学校	10	校舎本館	RC	4	S	37	4,687	旧基準	※H23	0.75	1.22		耐震補強済
		16	理科棟	RC	3	S	45	637	旧基準	H19	0.76	1.29	d	耐震性有り
		26	機械室	RC	1	S	56	224	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		27	校舎新館	RC	3	S	57	1,811	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	古田中学校		屋内運動場	RC	-	S	61	1,020	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		1	校舎	RC	4	S	59	6,284	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	S	59	780	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	井口中学校	8	校舎	RC	4	S	53	4,799	旧基準	※H27	0.75	2.75		耐震補強済
		9	校舎	S	1	S	53	300	旧基準	※H24	1.07	1.30		耐震補強済
			屋内運動場	RC	-	S	53	724	旧基準	H13	0.90	2.78	d	耐震性有り
	井口台中学校	1	校舎A・B	RC	4	S	63	5,047	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		2	校舎C	RC	3	S	63	982	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	S	63	1,020	新基準	-	-	-	-	耐震性有り

(注) ※ 耐震補強済の建物の第2次診断の欄について、年度は工事施行年度、数値は耐震補強後の数値を示す。