

市立学校施設の耐震化の状況について(主たる校舎等)・【中学校】

(令和2年4月1日現在)

区	学校名	棟 番号	用途	構造	階数	建築年度	面積 (㎡)	耐震基準	第2次診断				備考		
									年度	Is値	q値	ランク			
安佐南	城南中学校	5	南校舎	RC	4	S	47	3,468	旧基準	※H27	0.82	2.77		耐震補強済	
		6	校舎	S	1	S	47	230	旧基準	※H27	1.09	4.37		耐震補強済	
		13	北校舎	RC	4	S	50	1,909	旧基準	※H25	0.76	1.29		耐震補強済	
				屋内運動場	S	-	S	48	1,015	旧基準	※H19	0.75	1.52		耐震補強済
	安佐中学校	2	北校舎	RC	4	S	43	2,457	旧基準	※H27	0.77	2.62		耐震補強済	
		1	南校舎	RC	4	S	45	2,027	旧基準	※H27	0.76	2.62		耐震補強済	
		25	特別校舎	RC	2	S	54	1,177	旧基準	H22	1.03	1.40	d	耐震性有り	
		29	西校舎	RC	2	S	56	684	新基準	-	-	-	-	耐震性有り	
				屋内運動場	RC	-	S	50	1,087	旧基準	※H19	1.04	1.94		耐震補強済
	安西中学校	1	北校舎	RC	4	S	52	3,906	旧基準	※H25	0.78	2.74		耐震補強済	
		2	南校舎	RC	4	S	52	1,892	旧基準	※H25	0.76	1.55		耐震補強済	
					屋内運動場	RC	-	S	52	724	旧基準	H13	1.20	2.50	d
	高取北中学校	1	校舎	RC	4	S	59	5,894	新基準	-	-	-	-	耐震性有り	
					屋内運動場	RC	-	S	59	813	新基準	-	-	-	耐震性有り
	安佐南中学校	1	校舎	RC	3	S	57	5,642	新基準	-	-	-	-	耐震性有り	
					屋内運動場	RC	-	S	57	780	新基準	-	-	-	耐震性有り
	祇園中学校	1	校舎本館	RC	4	S	38	3,464	旧基準	※H24	0.76	2.70		耐震補強済	
		4	校舎南館	S	2	S	56	447	新基準	-	-	-	-	耐震性有り	
		26	校舎新館	RC	3	S	59	1,941	新基準	-	-	-	-	耐震性有り	
		30	校舎北館	RC	4	H	26	1,470	新基準	-	-	-	-	耐震性有り	
					屋内運動場	RC	-	S	39	1,288	旧基準	※H17	1.02	1.75	
	祇園東中学校	1	北校舎	RC	4	S	46	2,514	旧基準	※H25	0.75	1.37		耐震補強済	
		5	技術棟	S	2	S	47	300	旧基準	※H25	1.74	2.90		耐震補強済	
		12	南校舎	RC	4	S	52	3,121	旧基準	※H25	0.77	1.44		耐震補強済	
					屋内運動場	S	-	S	46	1,082	旧基準	※H19	0.78	1.42	
	長東中学校	1	校舎管理棟	RC	3	S	58	2,092	新基準	-	-	-	-	耐震性有り	
		2	校舎生徒棟	RC	3	S	58	2,180	新基準	-	-	-	-	耐震性有り	
		3	校舎	S	1	S	58	302	新基準	-	-	-	-	耐震性有り	
					屋内運動場	RC	-	S	58	780	新基準	-	-	-	耐震性有り
	伴中学校	10	北校舎	RC	4	S	49	3,040	旧基準	※H26	0.76	1.44		耐震補強済	
		18	南校舎	RC	3	S	54	2,222	旧基準	※H26	0.80	2.81		耐震補強済	
					屋内運動場	RC	-	S	49	812	旧基準	H13	0.80	2.31	d
	城山北中学校	1	校舎	RC	4	S	62	5,667	新基準	-	-	-	-	耐震性有り	
				屋内運動場	RC	-	S	62	1,020	新基準	-	-	-	耐震性有り	
東原中学校	1	校舎	RC	4	S	62	4,961	新基準	-	-	-	-	耐震性有り		
				屋内運動場	RC	-	S	62	1,020	新基準	-	-	-	耐震性有り	
大塚中学校	1	校舎南棟	RC	4	H	19	1,650	新基準	-	-	-	-	耐震性有り		
	2	校舎西棟	RC	4	H	19	2,213	新基準	-	-	-	-	耐震性有り		
	3	校舎東棟	RC	4	H	19	3,024	新基準	-	-	-	-	耐震性有り		
				屋内運動場	RC	-	H	19	1,285	新基準	-	-	-	耐震性有り	

(注) ※ 耐震補強済の建物の第2次診断の欄について、年度は工事施行年度、数値は耐震補強後の数値を示す。