

市立学校施設の耐震化の状況について(主たる校舎等)・【中学校】

(令和2年4月1日現在)

| 区  | 学校名     | 棟<br>番号 | 用途      | 構造 | 階数 | 建築年度 | 面 積<br>(㎡) | 耐震基準  | 第2次診断 |      |      |      | 備 考 |       |
|----|---------|---------|---------|----|----|------|------------|-------|-------|------|------|------|-----|-------|
|    |         |         |         |    |    |      |            |       | 年度    | Is値  | q値   | ランク  |     |       |
| 安芸 | 瀬野川中学校  | 7       | 北校舎     | RC | 4  | S    | 47         | 2,771 | 旧基準   | ※H24 | 0.79 | 2.03 |     | 耐震補強済 |
|    |         | 8       | 北校舎     | RC | 2  | S    | 48         | 533   | 旧基準   | ※H24 | 0.79 | 2.07 |     | 耐震補強済 |
|    |         | 13      | 南校舎     | RC | 3  | S    | 48         | 2,504 | 旧基準   | ※H24 | 0.76 | 1.66 |     | 耐震補強済 |
|    |         | 24      | 東校舎     | RC | 4  | S    | 56         | 1,001 | 新基準   | －    | －    | －    | －   | 耐震性有り |
|    |         |         | 屋内運動場   | RC | －  | S    | 50         | 935   | 旧基準   | H13  | 1.17 | 3.49 | d   | 耐震性有り |
|    | 阿戸中学校   | 6       | 校舎      | RC | 4  | S    | 49         | 1,229 | 旧基準   | ※H24 | 0.80 | 1.03 |     | 耐震補強済 |
|    |         | 9       | 校舎技術棟   | RC | 3  | S    | 59         | 514   | 新基準   | －    | －    | －    | －   | 耐震性有り |
|    |         |         | 屋内運動場   | RC | －  | S    | 47         | 757   | 旧基準   | ※H20 | 1.80 | 2.73 |     | 耐震補強済 |
|    | 船越中学校   | 15      | 校舎      | RC | 4  | S    | 53         | 3,371 | 旧基準   | ※H28 | 0.76 | 1.29 |     | 耐震補強済 |
|    |         | 16      | 校舎技術棟   | S  | 1  | S    | 53         | 320   | 旧基準   | ※H28 | 0.79 | 3.19 |     | 耐震補強済 |
|    |         |         | 屋内運動場   | RC | －  | S    | 53         | 740   | 旧基準   | H13  | 1.50 | 2.82 | d   | 耐震性有り |
|    | 矢野中学校   | 14      | 北校舎・南校舎 | RC | 3  | S    | 46         | 4,989 | 旧基準   | ※H27 | 0.77 | 2.73 |     | 耐震補強済 |
|    |         | 24      | 校舎新館    | RC | 4  | S    | 60         | 575   | 新基準   | －    | －    | －    | －   | 耐震性有り |
|    |         |         | 屋内運動場   | RC | －  | S    | 50         | 724   | 旧基準   | H13  | 1.24 | 2.66 | d   | 耐震性有り |
|    | 瀬野川東中学校 | 1       | 校舎      | RC | 4  | S    | 63         | 4,161 | 新基準   | －    | －    | －    | －   | 耐震性有り |
|    |         |         | 屋内運動場   | RC | －  | S    | 63         | 1,020 | 新基準   | －    | －    | －    | －   | 耐震性有り |

(注) ※ 耐震補強済の建物の第2次診断の欄について、年度は工事施行年度、数値は耐震補強後の数値を示す。