

市立学校施設の耐震化の状況について(主たる校舎等)・【中学校】

(令和2年4月1日現在)

区	学校名	棟 番号	用途	構造	階数	建築年度	面積 (㎡)	耐震基準	第2次診断				備考	
									年度	Is値	q値	ランク		
佐伯	五日市中学校	7	B校舎	RC	4	S	41	2,227	旧基準	※H27	0.75	2.59		耐震補強済
		10	A校舎	RC	4	S	45	3,203	旧基準	※H27	0.75	2.59		耐震補強済
		18	C校舎	RC	3	S	54	960	旧基準	H21	0.76	1.74	d	耐震性有り
		22	校舎	RC	3	S	56	824	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	三和中学校		屋内運動場	S	-	S	51	1,879	旧基準	※H19	0.78	1.18		耐震補強済
		10	校舎3号館	RC	4	S	47	2,845	旧基準	※H24	0.78	2.77		耐震補強済
		15	校舎2号館	RC	4	S	53	2,882	旧基準	※H27	0.75	2.03		耐震補強済
		24	校舎1号館	RC	3	H	9	771	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	五日市南中学校		屋内運動場	S	-	S	54	1,345	旧基準	※H21	1.02	1.11		耐震補強済
		1	本館校舎	RC	4	S	51	4,220	旧基準	※H27	0.77	2.68		耐震補強済
		8	北館校舎	RC	4	S	59	1,532	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	五月が丘中学校		屋内運動場	S	-	S	52	1,303	旧基準	※H20	0.76	1.16		耐震補強済
		1	校舎	RC	4	S	56	4,140	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		4	校舎技術棟	RC	2	S	58	739	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	五日市観音中学校		屋内運動場	RC	-	S	57	1,320	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		1	校舎本館	RC	4	S	59	5,198	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		8	北校舎	RC	4	H	2	360	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	美鈴が丘中学校		屋内運動場	RC	-	S	60	1,020	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		1	校舎	RC	4	S	59	4,795	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		11	校舎情報棟	RC	3	H	4	416	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	城山中学校		屋内運動場	RC	-	S	60	1,020	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		1	東校舎・管理棟	RC	4	S	61	3,933	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		2	西校舎	RC	4	S	61	978	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	砂谷中学校		屋内運動場	RC	-	S	61	1,020	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		10	校舎	RC	3	S	52	2,159	旧基準	※H27	0.76	2.65		耐震補強済
		17	校舎新館	RC	3	H	7	236	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
	湯来中学校		屋内運動場	S	-	S	51	652	旧基準	※H21	0.77	1.47		耐震補強済
1		校舎	RC	3	S	41	2,499	旧基準	※H26	0.78	2.70		耐震補強済	
		屋内運動場	S	-	S	42	698	旧基準	※H20	0.80	1.45		耐震補強済	

(注) ※ 耐震補強済の建物の第2次診断の欄について、年度は工事施行年度、数値は耐震補強後の数値を示す。