

市立学校施設の耐震化の状況について(主たる校舎等)・【高等学校】

(令和2年4月1日現在)

区	学校名	棟 番号	用途	構造	階数	建築年度	面積 (㎡)	耐震基準	第2次診断				備考	
									年度	Is値	q値	ランク		
安佐南	沼田高校	1	校舎	RC	4	S	59	10,902	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	S	59	2,018	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
			屋内運動場	RC	-	H	3	2,720	新基準	-	-	-	-	耐震性有り
		16	寄宿舎	RC	4	H	25	1,793	新基準	-	-	-	-	耐震性有り

(注) ※ 耐震補強済の建物の第2次診断の欄について、年度は工事施行年度、数値は耐震補強後の数値を示す。