

市立学校施設の耐震化の状況について(主たる校舎等)・【幼稚園】

(令和2年4月1日現在)

区	学校名	棟 番号	用途	構造	階数	建築年度	面積	耐震基準	第2次診断				備考
									年度	Is値	q値	ランク	
安芸	瀬野幼稚園	1	園舎	S	1	S 49	542	旧基準	※H24	0.88	3.57		耐震補強済
	矢野幼稚園	1	園舎	RC	1	S 50	297	旧基準	H20	1.32	3.59	d	耐震性有り
		2	園舎	RC	2	S 50	369	旧基準	※H27	0.76	1.91		耐震補強済
	船越幼稚園	2	園舎	RC	2	S 54	840	旧基準	※H28	0.79	2.70		耐震補強済

(注) ※ 耐震補強済の建物の第2次診断の欄について、年度は工事施行年度、
数値は耐震補強後の数値を示す。