

安芸区の対策実施状況一覧(平成24年度)

【瀬野小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安芸区瀬野一丁目27 岩棚橋北詰の瀬野川岸	川岸にガードレールまたはガードパイプがない。	①ガードレールの設置 ②保護者・地域等の見守り	①道路管理者 ②小学校	実施済
2	広島市安芸区上瀬野一丁目21、23 用水路	川岸にガードレールまたはガードパイプがない。	保護者・地域等の見守り	小学校	実施済

【中野東小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安芸区中野五丁目付近 JR中野東駅前から踏切の歩道	道路幅が狭い。 歩道が途中で切れている。	①踏切内の歩道の拡幅 ②保護者・地域等の見守り	①道路管理者 ②小学校	実施済
2	広島市安芸区中野六丁目44 大学付近の車道	道路幅が狭く、路側帯がない。	①安全指導 ②保護者・地域等の見守り	小学校	実施済

【中野小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安芸区中野三丁目14	道路の外側の線が消えている、薄くなっている。	①路側帯の塗り直し ②保護者・地域等の見守り	①道路管理者 ②小学校	実施済
2	広島市安芸区中野四丁目 横断歩道	横断歩道の白線が消えかかっている。	①横断歩道の塗り直し ②保護者・地域等の見守り	①警察 ②小学校	実施済
3	広島市安芸区中野四丁目16付近	「飛び出し注意」という標識の文字が消えている。	①道路標識の修繕 ②保護者・地域等の見守り	①道路管理者 ②小学校	実施済
4	広島市安芸区中野三丁目 才野瀬橋横の踏切	交通量が多い。 通学路側に歩道がない。	保護者・地域等の見守り	小学校	実施済
5	広島市安芸区中野東三丁目1 橋	橋が老朽化している。	①橋の塗装 ②保護者・地域等の見守り	①道路管理者 ②小学校	実施済
6	広島市安芸区中野二丁目17 交差点	交通量が多い。 歩道と車道の区別がない。	保護者・地域等の見守り	小学校	実施済
7	広島市安芸区中野東一丁目2付近	ガードレールが破損している。	①ガードレールの修繕 ②保護者・地域等の見守り	①道路管理者 ②小学校	実施済

安芸区の対策実施状況一覧(平成24年度)

【畑賀小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安芸区畑賀町一丁目 影橋西詰から上った川沿いの道	川沿いの道にガードレールがない。	①保護者・地域等の見守り ②安全指導	小学校	実施済
2	広島市安芸区畑賀二丁目 蓮池公園からの下り坂	下りきったところの三叉路に看板がない。	①保護者・地域等の見守り ②安全指導	小学校	実施済
3	広島市安芸区畑賀三丁目 小学校正門前	横断歩道の線が薄く、見えにくくなっている。	①横断歩道の塗り直し ②保護者・地域等の見守り	①警察 ②小学校	実施済

【矢野小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安芸区矢野東5丁目4-1付近	歩行者用信号機がない。 車両用信号機が見えにくい。	①歩行者用灯器(信号)の設置 ②段差の解消(歩道の修繕)	①警察 ②道路管理者	実施済
2	広島市安芸区矢野西7丁目7-7付近	交通量が多い。 歩道がない。	保護者・地域等の見守り	小学校	実施済

【矢野南小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安芸区矢野南五丁目 広島熊野道路土居交差点	黄信号から赤信号への切り替え時に、無理な直進や右左折をする自動車が多い。	①交通指導取締り(信号) ②保護者・地域等の見守り	①警察 ②小学校	実施済
2	広島市安芸区矢野南四丁目 中央公園までの通学路	歩道と車道の区別がない。	①安全指導 ②保護者・地域等の見守り	小学校	実施済