

南区の対策実施状況一覧(平成24年度)

【荒神町小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市南区西蟹屋四丁目 歩道	交通量が多い。 歩道と車道の区別がない。	①保護者・地域等の見守り ②安全指導	小学校	実施済

【青崎小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市南区堀越二丁目6番～一丁目7番 (県道164号線の南側歩道)	県道の交通量が多い。 自転車が上り・下りともに歩道を走ることがある。 信号機や電柱が歩道にあり、部分的に歩道が狭くなっている。	①信号機の移設 ②保護者・地域等の見守り ③安全指導	①警察 ②③小学校	実施済

【比治山小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市南区段原山崎三丁目2-5付近	倒壊しそうな家屋がある。	バリケードを設置し、歩道スペースの確保(歩道の拡幅)	道路管理者	実施済
2	広島市南区上東雲町 学校前交差点	信号の連絡が悪く、歩行者信号が青になっても横断歩道に車が残る。	隣接信号交差点連動の見直し	警察	実施済
3	広島市南区上東雲町 北向きバス通り	白線が狭く、その中を歩くことが難しい。 駐車車両が歩道帯を遮るため、児童が車道にはみ出ることがある。	①歩道の拡幅 ②保護者・地域等の見守り ③安全指導	①道路管理者 ②③小学校	実施済

【楠那小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市南区丹那町38-6付近	歩道の白線が消えている。	舗装補修の後、白線を設置	道路管理者	実施済
2	広島市南区丹那町45-3付近	ゴミ置き場になっていて、歩行の妨げになっている。	ゴミ置き場の変更	小学校→町内会	実施済
3	広島市南区楠那町5-7付近 楠那小と楠那中の間	通行する車から、横断しようとする児童が見えにくい。	①路側帯の新設 ②指示標示(ダイヤモンドマーク)の新設	①道路管理者 ②警察	実施済

【宇品東小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市南区宇品神田4丁目15～5丁目1 交差点の信号機	歩行者用の信号機がない。	歩行者用灯器(信号)の増設	警察	実施済

南区の対策実施状況一覧(平成24年度)

【大州小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市南区大州五丁目1 マンション前	横断歩道がない。 車の交通量が多く、速度も速い。	①歩行者溜りの整備 ②横断歩道の新設 ③保護者・地域等の見守り	①道路管理者 ②警察 ③小学校	実施済

【段原小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市南区段原一丁目 骨董通りの歩道	歩道と車道の区別のラインが薄くなっている。	保護者・地域等の見守り	小学校	実施済
2	広島市南区段原一丁目 骨董通りの横断歩道	横断歩道のラインが分かりづらい。	保護者・地域等の見守り	小学校	実施済

【黄金山小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市南区西本浦町5 一時停止線	一時停止線が薄くなっている。	一時停止線の塗り直し	警察	実施済
2	広島市南区西本浦町7付近 道路の側溝	大雨の時、側溝のふたが外れそうになる。	下水道人孔の修繕（浮上防止蓋に取替）	道路管理者	実施済
3	広島市南区黄金山町6付近 S字カーブ	車の交通量が多く、速度も速い。	通学路の変更	小学校	実施済
4	広島市南区北大河町19付近 道路	車の右折・左折が、児童から見えにくい。	カーブミラーの大型化	道路管理者	実施済
5	広島市南区西本浦町14付近 曲がり角	交通量が多い。	①保護者・地域等の見守り ②安全指導	小学校	実施済

【向洋新町小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市南区向洋新町一丁目～三丁目 大原町の通学路	歩行者用の白線がない。	①路側帯の新設 ②保護者・地域等の見守り	①道路管理者 ②小学校	実施済