

## 西区の対策実施状況一覧(平成24年度)

### 【草津小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市西区草津東一丁目9～草津浜町1 草津橋横	歩行者信号がない。 横から出てくる車が見えにくい。	横断歩道の増設	警察	実施済
2	広島市西区草津東二丁目16～草津本町17 草津橋横	歩行者信号がない。 横から出てくる車が見えにくい。	①横断歩道の増設 ②カーブミラーの設置	①警察 ②道路管理者	実施済
3	広島市西区草津東二丁目15・16付近	歩行者信号がない。	歩行者用灯器信(信号)の増設	警察	実施済
4	広島市西区草津東一丁目8 薬局横	片側にしか歩行者信号がない。	歩行者用灯器(信号)の増設	警察	実施済

### 【井口小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市西区井口二～三丁目 宮島街道沿い内側の市道	車の通行量が多い。 小・中・高校生が通行するため、歩道に歩行者があふれる。 道幅が狭い。	①ガードパイプの設置 ②安全指導	①道路管理者 ②小学校	実施済

### 【三篠小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市西区打越町17番 トンネル通路	暗く、人目につきにくい。	通学路の廃止	小学校	実施済
2	広島市西区三滝本町一丁目4番 三滝駅近くの踏切	踏切の道幅が狭い。 交通量が多い。	①通学路の変更 ②保護者・地域等の見守り	小学校	実施済

### 【南観音小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市西区南観音五丁目5～6-1付近 歩道	時間帯による交通規制があるが、車の進入がある。	①進入禁止の看板の設置 ②地域・保護者等の見守り	小学校	実施済

### 【己斐小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市西区己斐上二丁目4～己斐西町5	登校時に交通量が多い。 道路の幅が狭い。	7時30分から8時30分までの車両規制	警察	実施済