

安佐南区の対策実施状況一覧(平成24年度)

【八木小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安佐南区八木8-21 歩道	防護柵がない。 歩道から歩道下までの高低差がある。	フェンスの設置(市道部分)	道路管理者	実施済
2	広島市安佐南区八木8-21 歩道	急なカーブになっているが、カーブミラーがない。	カーブミラーの設置	道路管理者	実施済

【緑井小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安佐南区緑井四丁目31～34 車道	見通しはいいが、車がスピードを出しやすい。 交通量が多い。 歩道が狭い。	交通規制(7:30～8:30の指定方向外進行禁止)	警察	実施済
2	広島市安佐南区緑井三丁目26 毘沙門参道	歩道がなく、一部を除き急坂に加え、つづら折りのうえ狭いため、見通しも悪い。登校時間帯は、通行量が多くスピードが出ている。	①保護者・地域等の見守り ②安全指導	小学校	実施済

【古市小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安佐南区古市二丁目32-29 古市小学校裏門前の道路	道幅が狭い。	保護者・地域等の見守り	小学校	実施済
2	広島市安佐南区古市一丁目34～37 区役所前の道路	大曲のカーブは交通事故多発地点である。 駐車場から車が出入りすることが多い。	①路面標示の新設 ②路側帯の新設	道路管理者	実施済
3	広島市安佐南区古市三丁目10と16の間 緑道公園横の道路	交通量が多い。 道幅が急に狭くなり、歩道と車道の区別がなくなる。	①通学路の変更 ②公園に下りる階段の設置	①小学校 ②区役所	実施済

【大町小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安佐南区大町西二丁目38付近	排水路から暗渠への落とし口に、柵がない。	排水路への進入防止のため、注意喚起表示及びガードレールの隙間封じ	道路管理者	実施済

安佐南区の対策実施状況一覧(平成24年度)

【安東小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安佐南区安東二丁目18-18付近 道路脇	注意喚起の看板により、視界が遮られる。	注意喚起の看板の撤去	小学校	実施済

【祇園小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安佐南区祇園二丁目21 神社前の横断歩道	片側に歩行者用信号がない。 歩行者が信号を待つ場所がない。	①歩行者用灯器(信号)の増設 ②横断歩道幅の短縮 ③路側帯の新設	①②警察 ③道路管理者	実施済
2	広島市安佐南区祇園三丁目6 幼稚園前道路	道幅が狭く、歩道がない。 朝夕等の交通量が多い。	①保護者・地域等の見守り ②安全指導	小学校	実施済
3	広島市安佐南区祇園三丁目20 産業道路の押しボタン式信号のある横断歩道	信号待ちの場所が狭い。	①横断防止柵の設置 ②信号機の改良 ③安全指導	①道路管理者 ②警察 ③小学校	実施済
4	広島市安佐南区祇園五丁目1 交差点横断歩道の待機場所	交通量が多い。 横断歩道の学校側に待機場所がない。	歩道の新設	道路管理者	実施済
5	広島市安佐南区祇園二丁目7 旧国道及び産業道路交差点	交通量が多い。 横断歩道の待機場所がない。	①横断歩道の縞(しま)を1.5m追加 ②路側帯の新設	①警察 ②道路管理者	実施済

【長束小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	道路管理者	対応状況
1	広島市安佐南区長束四丁目14～五丁目35	通学路が狭くなり歩道がなくなる。 横断歩道がない。	①保護者・地域等の見守り ②安全指導	小学校	実施済
2	広島市安佐南区長束三丁目 郵便局から土手に抜ける道	道が狭く、カーブしているため見通しが悪い。	①横断歩道の塗り直し ②指示標示(ダイヤモンドマーク)の増設 ③路側帯の新設	①②警察 ③道路管理者	実施済
3	広島市安佐南区長束六丁目 商店付近	大きな車が頻繁に出入りする。	①保護者・地域等の見守り ②安全指導	小学校	実施済
4	広島市安佐南区西区新庄町40～天王橋	信号がない。 下りてきた時に左からくる車が見えにくい。 天王橋は歩車道の区別がなく、後ろからの車に気付きにくい。	①路側帯(ゼブラ含む)の新設 ②指示標示(ダイヤモンドマーク)の設置	①道路管理者 ②警察	実施済

安佐南区の対策実施状況一覧(平成24年度)

【原小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安佐南区西原一丁目2 車道	右側通行時には歩道と車道の区別がない。	①通学路の変更 ②保護者・地域等の見守り	小学校	実施済
2	広島市安佐南区西原四丁目10 八木用水	用水路に柵がない。 曲がり角の見通しが悪い。	①保護者・地域等の見守り ②安全指導	小学校	実施済
3	広島市安佐南区西原四丁目31 車道	交通量が多い。 歩道と車道の区別がない。	保護者・地域等の見守り	小学校	実施済
4	広島市安佐南区西原五丁目10 郵便局前の車道	交通量が多い。 横断歩道がない。	①横断歩道の新設 ②路側帯の新設	①警察 ②道路管理者	実施済
5	広島市安佐南区西原五丁目13 病院前の車道	交通量が多い。 横断歩道がない。	①保護者・地域等の見守り ②安全指導	小学校	実施済
6	広島市安佐南区西原五丁目19 車道	交通量が多い。 歩道と車道の区別がない。	①保護者・地域等の見守り ②安全指導	小学校	実施済
7	広島市安佐南区西原五丁目19 スーパー前の車道	交通量が多い。 横断歩道がない。	①横断歩道の新設 ②ドット線の新設等	①警察 ②道路管理者	実施済
8	広島市安佐南区西原五丁目 183号線沿いの歩道	交通量が多い。 歩道にガードレールがない。	①保護者・地域等の見守り ②安全指導	小学校	実施済
9	広島市安佐南区西原六丁目27 車道	交通量が多い。 歩道と車道の区別がない。	中央線を消し、路側帯を新設	道路管理者	実施済
10	広島市安佐南区西原七丁目7 マンション前の車道	朝、交通量が多い。 歩道と車道の区別がない。	保護者・地域の見守り	小学校	実施済
11	広島市安佐南区西原八丁目30 商店前の車道	T字路で交通量が多い。 横断歩道がない。	安全指導	小学校	実施済
12	広島市安佐南区西原九丁目15 八木用水、西原公園前の交差点	用水路に柵がない。 横断歩道がない。	①保護者・地域等の見守り ②安全指導	道路管理者	実施済
13	広島市安佐南区西原八丁目13 八木用水	用水路に柵がない。	転落防止柵の設置	道路管理者	実施済

安佐南区の対策実施状況一覧(平成24年度)

【原南小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安佐南区西原二丁目7番～18番道路	交通量が多く、速度も速い。 道が狭い。	保護者・地域等の見守り	小学校	実施済

【大塚小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安佐南区沼田町大字件	スピードを出して走行する車が多い。 道が狭い上に車道と歩道の区別がない。	①保護者・地域等の見守り ②安全指導	小学校	実施済

【伴南小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安佐南区伴南一丁目 こころ第二公園前	バスや乗用車が頻繁に通る。 横断歩道がない。	①横断歩道の新設 ②保護者・地域等による見守り	①警察 ②小学校	実施済

【伴東小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	道路管理者	対応状況
1	広島市安佐南区伴東八丁目 農免道	交通量が多い。	①指示標示(ダイヤモンド)の塗り直し ②カラー舗装	①警察 ②道路管理者	実施済

【安北小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安佐南区上安二丁目36 コンビニ付近の横断歩道	登下校時に車が渋滞するため、児童が車の間を歩いて横断している。	横断歩道の塗り直し	警察	実施済