



広島市 八木小学校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)



広島市 緑井小学校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)



広島市 古市小学校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)



1

・道幅が狭い。

<対策メニュー>

・保護者、地域等の見守り
(小学校)

2

・大曲のカーブは交通事故多発
地点である。
・駐車場から車が入り出ることが
多い。

<対策メニュー>

・路面標示の新設
・路側帯の新設
(道路管理者)


3

・交通量が多い。
・道幅が急に狭くなり、歩道
と車道の区別がなくなる。


<対策メニュー>

・通学路の変更
・公園に下りる階段の設置
(小学校、区役所)


広島市 大町小学校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)




広島市 安東小学校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)




広島市 祇園小学校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)




広島市 長東小学校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)




広島市 原小学校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)




広島市 原南小学校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)




広島市 大塚小学校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)



広島市 伴南小学校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)



広島市 伴東小学校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)



広島市 安北小学校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

