


広島市 大林小学校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)



- ・国道沿いで交通量が多い。
- ・歩道が狭い。

<対策メニュー>


- ・ガードパイプの新設
- ・ラバーポールの設置
- ・保護者、地域等の見守り
(道路管理者、小学校)



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

広島市 三入小学校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)



1

・山の斜面が土砂崩れを起こしている。

<対策メニュー>

- ・安全指導
- ・歩道の拡幅


(小学校, 道路管理者)




--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所


広島市 可部南小学校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)



広島市 鈴張小学校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)



広島市 小河内小学校区(現 飯室小学校区) (通学路緊急合同点検 要対策箇所)



広島市 亀山小学校区 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

