


広島市 己斐小学校区 No1 (通学路合同点検 要対策箇所)



広島市 己斐小学校区 No.2 (通学路合同点検 要対策箇所)



3

- ・自転車の通行量が多く、坂を下ってくる自転車の速度が速い。
- ・自転車と接触の危険性が高い。

<対策メニュー>

- ①「幅員減少」の路面標示
- ②「ゆっくり」の路面標示

4

- ・交通量が多い。
- ・踏切内は、片側に外側線はあるが、車両と接触の危険性が高い。

<対策メニュー>

- ①歩行者通行箇所の拡幅等
- ②保護者・地域等の見守り
- ③安全指導



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

100m