

安芸区の対策実施状況一覧(平成29年度)

【中野小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安芸区中野東三丁目1番 橋	橋が老朽化している。	橋の補修	道路管理者	実施済

【矢野小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安芸区矢野西七丁目8番11号～33番30号「こうげたに橋」付近	転落防止の防護柵がない場所がある。	安全指導	小学校	実施済
2	広島市安芸区矢野西七丁目8番28号前の市道	水路に蓋がない箇所がある。	安全指導	小学校	実施済
3	広島市安芸区矢野西六丁目2番10号～13番10号の市道	交通量が多い。 見通しが悪い。	①横断歩道等の移設 ②交差点マーク表示 ③外側線表示 ④カラー舗装 ⑤カーブミラー取り替え	①警察 ②～⑤道路管理者	実施済
4	広島市矢野東二丁目29番と30番の間の市道	交通量が多い。 道路幅が狭く、車が離合する際には、路側帯に車が侵入する。	①横断歩道の引き直し ②外側線の引き直し ③都市計画道路の整備	①警察 ②③道路管理者	①②実施済 ③令和8年度完了予定

【みどり坂小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市安芸区瀬野西二丁目32番	住宅側に歩道がない。	①「歩行者注意」路面表示 ②樹木の剪定	①道路管理者 ②小学校→町内会	実施済