

南区の対策実施状況一覧(平成29年度)

【向洋新町小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市南区向洋新町一丁目5番12号付近の市道	路側帯に車が進入。 路側帯の線が薄い。	①路側帯(ゼブラ)線の引き直し ②ポールコーン設置 ③ストップマーク設置	①②道路管理者 ③小学校	実施済
2	広島市南区向洋新町一丁目11番と向洋新町二丁目1番の交差点(信号有)の市道	交通量多い。 横断歩道・停止線が薄い。	①横断歩道、停止線の塗り直し ②歩行者用信号の間隔調整 ③安全指導	①②警察 ③小学校	実施済
3	広島市南区向洋新町一丁目18番と向洋新町二丁目24番の交差点(信号無)の市道	横断歩道がない。 停止線が薄い。	ストップマークの設置	小学校	実施済
4	広島市南区向洋新町二丁目10番24号と三丁目9番2号の交差点(信号有)の市道	交通量が多い。 児童が横断後に待機しているとき、巻き込まれる心配がある。	①歩車分離 ②安全指導	①警察 ②小学校	実施済