

対策実施状況一覧(令和2年度)

【広島大学附属東雲小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市南区仁保新町2丁目交差点付近 (バス停までに至る市道)	人通りが多く、交通量が多い。 歩道がない。	路側帯の設置	道路管理者	実施済
2	広島市南区仁保新町3丁目交差点付近 (バス停前市道)	人通りが多く、交通量が多い。 歩道がない。	路側帯の塗り直し	道路管理者	実施済

【幟町小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市南区大須賀町14番ホテルニューヒロデ ン横と12番、13番の間の道路(市道)	路側帯がない。	①路側帯の設置 ②通学路標識の設置 ③路面標示 ④ストップマークの設置 ⑤道路標識の角度修正	①②③道路管理者 ④小学校 ⑤警察	実施済

【向洋新町小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市南区向洋新町一丁目11番T字交差点	交通量が多い。 道路幅が狭く、路側帯がない。	路側帯の設置	道路管理者	実施済
2	広島市南区向洋新町三丁目バス通り交差点	交通量が多い。 バス等の大きな車両が、大きく膨らんで右折するため、信号 待ちをしている児童と接触する危険性がある。	①停止線の移動 ②バス会社への周知 ③ストップマークの設置	①警察 ②③小学校	実施済

【山田小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市西区山田新町一丁目27, 29, 1番地付近の市道(山田公園前)(市道)	交差点の見通しが悪い。 スピードを出して走行する車や路側帯に侵入する車があり、車両と接触する危険性がある。	①路面標示 ②路側帯の設置	道路管理者	実施済

【古田小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	広島市西区古江西町23番 草津踏切(新井口駅から西広島駅間)	交通量が多い。 道路幅が狭く歩道がない。 踏切内に侵入する車両と接触の危険性がある。	踏切の拡幅及び踏切内歩道設置	道路管理者	実施済

【緑井小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	JR緑井駅(毘沙門踏切)から西側約30mの区間	人通りが多く、交通量が多い。 道路幅が狭く、防護柵や歩道もないため、車両と接触する危険性がある。	歩道の設置	道路管理者	令和7年度完了予定

【長束小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	安佐南区長束四丁目6番と長束五丁目35番～長束三丁目43番と34番の間の市道	一方通行の規制があることや道路幅が狭いことに加え、交通量が多いため、車両と接触の危険性がある。 地域の見守り活動者による横断誘導がないと、児童は横断しにくい。	歩道(歩行空間)設置	道路管理者	長束四丁目2番地先(小学校入口)～芦田屋踏切は、令和8年度整備予定。