



広島市 八木小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



広島市 緑井小学校区 (要対策箇所 全体図)




広島市 緑井小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 緑井小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 川内小学校区 (要対策箇所 全体図)




広島市 川内小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 川内小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



広島市 中筋小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 中筋小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 中筋小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 中筋小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 中筋小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 中筋小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 中筋小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 中筋小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 中筋小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 中筋小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 古市小学校区 (要対策箇所 全体図)




広島市 大町小学校区 (要対策箇所 全体図①)




広島市 大町小学校区 (要対策箇所 全体図②)



広島市 大町小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 毘沙門台小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 毘沙門台小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 毘沙門台小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 毘沙門台小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 上安小学校区 (要対策箇所 全体図)



広島市 安北小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 安北小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 安西小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



広島市 祇園小学校区 (要対策箇所 全体図)



広島市 祇園小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



広島市 祇園小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)

対策前



対策後



祇園小学校

文

03-114

・周辺に工場があるため大型車の進入があり、幹線道路に向かって車の速度が上がりやすい。


<対策メニュー>

路面標示「学童注意」


(道路管理者)

● 要対策箇所


広島市 祇園小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 山本小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 長束小学校区 (要対策箇所 全体図)



広島市 長束小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



広島市 原南小学校区 (要対策箇所 全体図①)




広島市 原南小学校区 (要対策箇所 全体図②)




広島市 原南小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 原南小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 原南小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 戸山小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



広島市 伴小学校区 (要対策箇所 全体図①)



広島市 伴小学校区 (要対策箇所 全体図②)



広島市 伴小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 伴小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



広島市 梅林小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



広島市 梅林小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 梅林小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 梅林小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 梅林小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



広島市 伴東小学校区 (要対策箇所 全体図①)



広島市 伴東小学校区 (要対策箇所 全体図②)




広島市 伴東小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 伴東小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 長東西小学校区 (要対策箇所 全体図)




広島市 長東西小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



広島市 長東西小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 長東西小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)




広島市 伴南小学校区 (要対策箇所 全体図)



広島市 東野小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



広島市 東野小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)



広島市 春日野小学校区 (要対策箇所 全体図)

