

JR広島駅周辺地区における現況と問題点



- 歩行者用信号機がなかったり、あっても音響化されていない。




●スロープの傾斜勾配が、現在の基準よりも急である。
●雨天時滑りやすい。




- 歩道幅員が狭く、歩道上に電柱等の障害物がある。
- 舗装の傷みが激しく、段差も大きい。




●スーパー前の歩道上に駐輪が多く歩行空間を狭めている




- 車椅子でホームに行くには業務用エレベータを使用している



●一部を除き、各ホームへの昇降設備(エレベーター・エスカレーター)がなく階段のみである



- 歩道幅員が狭く、視覚障害者誘導用ブロックの付近に電柱等の障害物がある。
- 舗装材と塗装式の視覚障害者誘導用ブロックでは、表面の質感が似ており、識別しにくい。



●歩道上に駐輪が多く、歩行空間が狭くなっている。



●JR広島鉄道病院へ通じる通路に車止めがあり、車椅子で通行できない。



- 遮断時間が長く、かつ頻繁であるため、通行可能となる時間が短く、特に高齢者の通行が困難である。



●違法駐車が多く、また歩道がない。



- 商店街の店先に商品や荷物が歩道上に置かれ障害となっている。