

## 大規模修繕検討状況

別紙3

駐輪場名	修繕箇所	内容	状況
広島駅南口第五自転車等駐車場	空調設備	経年劣化による故障	直ちに修繕が必要
袋町小学校地下自転車等駐車場	自転車等搬送用ベルトコンベア	制御盤等の電気部品の取替修繕	数年内に修繕が必要
西新天地自転車等駐車場	監視カメラ	監視カメラ設備の更新	数年内に修繕が必要
バスセンター西A自転車等駐車場	自転車ラック	ラックの取替修繕	数年内に修繕が必要
バスセンター西B自転車等駐車場	自転車ラック	ラックの取替修繕	数年内に修繕が必要
大手町自転車等駐車場	自転車ラック	ラックの取替修繕	数年内に修繕が必要
横川駅南口自転車等駐車場	自転車ラック	ラックの取替修繕	数年内に修繕が必要