


史跡広島城跡石垣の現況測量状況



- ①本丸上段 (天守台/東・南走櫓/東・西小天守跡) : 令和 6 年度までに測量済・石垣カルテ作成
 ②本丸下段 (北・東腰曲輪/裏御門跡) : 令和 6 年度までに測量済・石垣カルテ作成
 ③本丸上段 (東・南・西石垣/土居) : 令和 7 年度測量予定 (土居は地形測量を含む)
 ④本丸下段 (中御門、南東隅櫓部分) : 令和 7 年度測量予定
 ⑤内堀石垣 (内側・外側) : 令和 7 年度現況撮影 (ドローン撮影)