

2026年1月31日現在

天皇原トンネル(仮称)建設工事の


掘削進捗は

49.9%(1091.4m)

です



天皇原トンネル(仮称)建設工事の掘削進捗状況



施工ヤード全景



トンネル施工状況



天皇原トンネル(仮称)建設工事の濁水処理状況

	浮遊物質量(SS)[mg/L]	pH
排水基準※	90以下(日間平均70以下)	5.8以上8.6以下
最大値	38.6	8.1
最小値	0.0	6.4
平均値	17.1	6.8

※出典: 水質規制のしおり (広島県)



MAEDA



KOKUDO



前田・日本国土・河井建設
工事共同企業体