

東区の対策状況一覧

【中山小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
05-3	広島市東区中山中町 芸備線高架下付近 十字路の交差点にさしかかる歩道(鏡が丘側)	交通量が多い。道路幅が狭い(歩道がない)。	①停止線及び横断歩道の修繕 ②外側線及び交差点クロスマークの修繕	①警察 ②道路管理者	①実施済 ②令和6年度対応予定
05-4	広島市東区中山中町 芸備線の高架下 歩道	交通量が多い。歩道が狭い。	道路鈺の設置	道路管理者	実施済
05-5	広島市東区中山中町 中山交番手前 交差点	歩車分離していない。車両・バイクの交通量が多い。	①路面標示「止まれ」の修繕 ②通学路標識の更新	①警察 ②道路管理者	実施済
05-6	広島市東区中山西二丁目8付近 田んぼ近くの道路	道路幅が狭い。歩車分離していない。スピードを出して走行する車が多い。	①路面標示の新設 ②安全指導	①道路管理者 ②学校	①令和6年度対応予定(外側線は実施済) ②実施済