

安佐北区の対策状況一覧

【深川小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
05-21	広島市安佐北区深川五丁目7番と14番の間の市道	登下校時間帯の交通量が多い。道幅が狭い。歩道がない。	①規制標識の移設 ②路面標示「学童注意」の新設	①警察 ②道路管理者	実施済

【口田小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
05-22	広島市安佐北区口田南一丁目23下小田（北）交差点～口田南一丁目4番	交通量が多い。道路幅が狭い。路側帯に車が侵入する場合がある。	①路面標示「歩行者注意」の新設 ②路側帯のカラー舗装 ③ポストコーンの設置 ④通学路標識の新設	①②③④道路管理者	実施済

【可部小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
05-23	広島市安佐北区可部七丁目28－20と可部七丁目29－7の間の道路	登校時間帯の交通量が多く、運転者から歩行者の確認がしにくい。	①横断歩道の新設 ②横断歩道新設に伴う道路改良	①警察 ②道路管理者	実施済

【三入小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
05-24	広島市安佐北区三入六丁目 国道183号線沿いの三入郵便局付近	交通量が多い。歩道幅が狭い。ガードレールがない。	①外側線の新設 ②ポストコーンの設置 ③停止線及び路面標示「止まれ」の位置調整 ④「止まれ」標識の更新 ⑤ストップマークの設置 ⑥安全指導	①②道路管理者 ③④警察 ⑤⑥学校	実施済