

広島市 中山小学校区 (通学路合同点検 要対策箇所)

対策前



対策後 (二)



● : 要対策箇所

中山小学校

文

05-3


・交通量が多い。道路幅が狭い(歩道がない)。

<対策メニュー>


- ①停止線及び横断歩道の修繕
- ②外側線及び交差点クロスマークの修繕

(警察, 道路管理者)

広島市 中山小学校区 (通学路合同点検 要対策箇所)



広島市 中山小学校区 (通学路合同点検 要対策箇所)



広島市 中山小学校区 (通学路合同点検 要対策箇所)

