

西区の対策状況一覧

【三篠小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
05-13	広島市西区三篠町一丁目 三篠小学校北交差点	横断歩道はあるが、歩行者からよく見える信号が4か所のうち3か所しかない。	①歩行者用信号の新設 ②信号機の更新	①②警察	実施済
05-14	広島市西区三篠町一丁目 三篠小学校北の道路の両端	交通量が多い。児童が通る路側帯の幅が狭い。	路側帯のカラー化	道路管理者	実施済
05-15	広島市西区竜王町 竜王橋と新竜王橋の間	車両用の橋と歩行者用の橋の間を飛び移ろうとする子供がいる。	転落防止網の設置	道路管理者	令和6年度より橋りょう補修工事に合わせて整備予定
05-16	広島市西区打越町17 新竜王橋東交差点付近	道路の西側の歩道が大変狭く、交通量も多い。道路の東側には、歩道がなく、路側帯もほぼない。	北側へ進む自転車通行者への注意喚起として、路面標示「歩行者注意」を新設	道路管理者	実施済