

広島市 五日市南小学校区 (通学路合同点検による要対策箇所)

対策前



対策後①



対策後②



06-1

- ・交通が多い
- ・道路幅が狭い
- ・スピードを上げて走行する車両が多い

<対策メニュー>

- ① 路面表示「学童注意」の設置
- ② 道路標識の調節
- ③ 安全指導

(道路管理者, 警察, 学校)